

COMUNE DI DICOMANO

Provincia di Firenze

LAVORI SVOLTI DAL 12 al 16 ottobre 2020

LUNEDI' 12

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere

Parco Albereta di Dicomano vuotato i cestini e raccolto sporcizia

Via Dante e Piazza Buonamici finito il montaggio di altre fioriere sulle colonne segnate la settimana scorsa

Via Fabbroni, vicino all'ingresso pedonale del Palazzetto, controllato coperchio del cestino

Controllato anomalia a eco compattatore

MARTEDI' 13

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere

Cimitero di Dicomano: iniziato a sistemare i cumuli di tutte le tombe recenti sprofondati a causa della pioggia (2° q a sx e la prima fila del 1° q a sx). Apertura parziale di loculo edificio K in quarta fila per tumulazione di r.o.m. Pulizia a fondo con soffiatore taglio erba quadro delle ceneri + vuotato i cestini e pulito il bagno. Acceso luce nuovo contratto.

Asilo nido di Contea rimurato lo stendi panni

Regolato fari Convento a Contea

Sostituito assicurazioni sui veicoli comunali

Cimitero di Contea ricerca guasto: sezionato pozzetti

Pomeriggio:

Via Bruciatoia vuotato il e pulizia limitrofe

Area cani di Dicomano vuotato cestino e raccolto sporcizia

Area cani di Contea e Albereta di Contea vuotato i cestini e raccolto sporcizia

Cimitero di Contea vuotato i cestini

Ricerca posacenere per cestini e fatto conteggio delle scatole delle telecamere (2)

Lavori svolti la settimana scorsa, finito programmazione esumazioni

Pulizia dei locali di uso comune al magazzino

Cimitero di Dicomano finito di sistemare i cumuli di tutte le tombe recenti sprofondati a causa della pioggia e riportato la terra sopra ad di essi, tutto il 2° q a sx e la prima fila del 1° q a sx. Sterro da un lato quadro lato Pieve, potato i rosi ingresso galleria e acceso luce nuovo contratto

Pista ciclabile tratto fra la sbarra di Piandrati e il Ponte ricoperto le buche sulla pista e lato fiume.. Aggiunto stabilizzato in piccoli tratti dove necessario..

MERCOLEDI' 14

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere

Pulizia del Parco Albereta vuotato i cestini e raccolto sporcizia

Cimitero di Corella vuotato i cestini
Ufficio scuola per sostituzione scuolabus preso visione del percorso
Tentato copertura buche non è stato possibile farlo a causa della qualità del catrame. Ccomunicato all'ufficio per organizzare il reso alla ditta fornitrice
Viaggio da fornitore a Vicchio per preventivo
Officina: iniziato manutenzione Porter
Viaggio da fornitore per ricambi Porter.. Invertite le gomme al Renault Master presso gommaio
Officina: assemblamento crociera Porter
GIOVEDI' 15
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Sostituzione scuolabus intera giornata
Cimitero di Dicomano ripreso intonaco a sx e dx della porta della cappella (sotto alle finestre). E coperto buche con cemento nei vialetti
Officina: finito manutenzione Porter (montato albero di trasmissione) e successivo riordino del locale.
Cimitero di Dicomano staccato e tolto faretto rotto nel 3° quadro
Pomeriggio:
Cucina: siliconato il vecchio acquaio, tappato foro e aggiustato il rubinetto; porta di ingresso rifermato il telaio al muro; rimesso le mattonelle rotte sotto al forno e vicino alla porta
Cimitero di Contea sostituzione lampade votive bruciate
Sopralluogo su strada di Bricciana (causa pioggia)
VENERDI' 16
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Cucina: Riattaccato al soffitto plafoniera vicino al lucernario e sostituito scarico al lavandino
Magazzino tolto il portasapone e il foro del rubinetti
Dato prodotto antiesfolliante, apposito sui davanzali in pietra delle finestre. Riparato maniglia di una porta
Riparato sciacquone alle scuole elementari
Portato 2 transenne per mercatino terza domenica
Cimitero di Contea continuato controllo e sostituzione delle lampade votive bruciate e iniziato riparazione nel 1° q a sx.