REGOLAMENTO URBANISTICO

Quadro conoscitivo

Repertorio nuclei rurali e case sparse

Febbraio 2014

Gruppo di progetto

Arch. Daniela Anceschi, progettista, coordinatrice

Arch. Adalgisa Rubino, progettista, consulente per le analisi territoriali
e per la progettazione paesaggistico-ambientale

Dott.ssa Ilaria Scatarzi, consulente per il processo di informatizzazione
e per gli aspetti agronomico-forestali

Dott. Geologo Michele Sani, consulente per le indagini geologiche,
geomorfologiche e del rischio sismico

Arch. Furio Biagioli, responsabile del procedimento

Geom. Antonio Nencetti, garante dell'informazione

COMUNE DI DICOMANO

Repertorio dei nuclei rurali e delle case sparse

DATI GENERALI

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUCLEO	ID

Data			Operatore	
Località	Toponimo	UTOE n	classe mosaico PS	

ESTRATTO DI MAPPA

Vincoli esistenti	
Idrogeologico ex RD 32/1923	
Paesaggistico ambientale	

Tipologia del nucleo	
Edificio singolo	
Insieme di edifici singoli	
Edifici aggregati	

Note

Caratteri del contesto		Giacitura prevalente del sito	
Visuale aperta		In pianura	
Sul fiume		Su versante	
Circondata dal bosco			

Raggiungibilità con mezzi di trasporto	
privato	
pubblico	
Pubblico interurbano	
scuola bus	

VALUTAZIONE DI SINTESI

Rapporti nel contesto paesistico ambientale	
qualificante	
coerente	
neutro	
contrastante	

Rapporti tra gli elementi del nucleo	
qualificante	
coerente	
neutro	
contrastante	

DATI IDENTIFICATIVI DEL CORPO PRINCIPALE		ID nucleo	
	ID	Invariante PS	
	UTOE n	classe mosaico PS	

Via/piazza	n.civico

RIFERIMENTI CATASTALI			
Foglio	Particella	Foglio	Particella

PERIODIZZAZIONE

La datazione è stata individuata in relazione alla presenza dell'edificio nelle cartografie storiche o nelle foto aeree che descrivono alcuni periodi ritenuti significativi per la crescita urbana. E' stato, inoltre, evidenziato se l'edificio è stato modificato nel tempo, se è stato ricostruito e il periodo di ricostruzione.

Datazione edificio	
Catasto leopoldino	
Catasto d'impianto del 39	
Catasto del 53/presente nel 54 (volo GAI)	
Catasto anni 70	
Dopo Catasto anni 70	

Di forma e luogo diversi	
Ricostruito	
Periodo di ricostruzione	

TESSUTI

TESSUTO	
Tessuto storico di pregio e case isolate di pregio	
Tessuto storico a sviluppo lineare o su percorso matrice	
Tessuto storico dei borghi rurali e delle case isolate	
Tessuto consolidato del secondo dopoguerra	
Tessuto consolidato recente	
Tessuto misto residenziale/produttivo	
Tessuto produttivo	
Tessuto dei nuclei e delle case sparse del territorio rurale	

VINCOLI E SCHEDATURE

Sono stati inseriti quattro campi d'indagine: i primi due evidenziano se l'edificio è sottoposto ai vincoli della ex L.1089/39 o a vincoli a questa assimilabili; gli ultimi due annotano se l'edificio appartiene al censimento del patrimonio immobiliare dei centri storici minori (aree A2 del vigente PRG) o al censimento delle case sparse

VINCOLI ESISTENTI	
Edificio notificato ai sensi ex 1089/39	
Edificio assimilato ai vincoli ex 1089/39	

Schedatura A2	
Censimento case sparse	

Tipologia edilizia		Numero piani masssimo	Numero piani
villa			
Casa colonica			
chiesa			
cimitero			
Villetta unifamiliare			
Casa rurale			
Case a schiera			
Capannone industriale			

Destinazione d'uso	
Residenziale civile e/o rurale	
Produttivo agricolo artigianale industriale	
Luogo di culto	
Cimitero	
Turistico ricettivo	
Commerciale	
Direzionale	
Servizi/attrezzature pubbliche o private	
In abbandono/inutilizzato	

PERTINENZA

Per ogni pertinenza è stata individuata la tipologia nelle sue caratteristiche prevalenti, gli elementi presenti che eventualmente la caratterizzano, antichi e moderni, naturali e artificiali; la permeabilità di insieme.

Resede e pertinenza					
Tipo		**Elementi resede**		**Permeabilità**	
Aia		Pozzo		Alta	
Cortile		Alberature di pregio		Media	
Giardino		Piscina		Bassa	
orto		Forno		Nulla	
		Gazebo			

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

L'edifico è stato descritto attraverso: il tipo di copertura e il manto, le superfici murarie e il colore. Sono inoltre descritti eventuali elementi architettonici e decorativi di pregio. E' presente anche la descrizione dello stato di conservazione architettonico e tipo-morfologico, che evidenzia cioè il livello del degrado o l'incongruità degli elementi strutturali e/o morfologici e delle finiture.

Caratteri architettonici e strutturali decorativi			
Copertura		**Manto copertura**	
tetto piano		coppi ed embrici	
falde a padiglione		coppi	
falde a capanna		marsigliesi	
unica falda		lamiera	
		fibro-cemento/plastica	
		altro	

Paramento murario			
Tipo		**colore**	
intonaco			
mattoni facciavista			
muratura in pietra a vista			
intonaco e/o mattoni-pietra a vista			
pannelli prefabbricati			
Cemento faccia a vista			
Intonaco e cemento			
altro			

Elementi architettonici e decorativi		
Tipo	**materiale**	**colore**
abbaino		
colombaia		
gronda sporgente tradizionale o decorata		
torretta campanaria		
torretta e/o loggia		
scala esterna		
chiostro		
cornici marcapiano		
cornici marcadavanzale		
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale		
Riquadrature di aperture in pietra, o comunque decorate (lunette, timpani, ecc)		
barbacane, merlature		
porzioni murarie affrescate		
decorazioni di sottogronda di tipo tradizionale e/o cassenature lignee		
elementi significativi di arredo urbano		
loggiati e/o porticati		
aperture di particolare interesse (monofore, bifore,trifore)		
scala esterna monumentale		
rivestimento di pietra o finta pietra del portone d'ingresso		
basamento in pietra o finta pietra		
terrazzo		
poggiolo anche con balaustra di pregio		
paraste e lesene/colonne		
cancello monumentale		
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio		
bassorilievi ceramici di pregio		
inferriate di pregio		
cancelli in ferro battuto di pregio		
vetri piombati e colorati di pregio		
infissi di pregio		
insegna antica dipinta o in altro materiale di pregio		

sottogronda dei mattoni sfalsati in aggetto		
altro		
grigliati di mattoni		

Alterazioni morfo-tipologiche	
Tipo	
Superfetazione aggiunta di uno o più piani abitabili	
Aggiunta di corpi chiusi in aggetto	
Aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
Aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	
Aggiunta di tettoie o simili	
Visibile rialzamento della copertura rispetto alla quota d'imposta originaria	
Modifica delle aperture	
Altro	
Note	

Degrado architettonico e incongruità			
Tipo	**Mancante**	**deteriorato**	**incongruente**
Infissi			
Intonaco			
basamento			
Pavimentazione resede			
Note			

Degrado strutturale	
tipo	
Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata	
Copertura completamente o parzialemente crollata	

DATI QUALITATIVI

Stato di conservazione architettonico	
lavori in corso	
Buono/ristrutturazione recente	
medio-buono	
medio-scarso	
degrado fisico grave ed evidente	
rudere	

Stato di conservazione morfo-tipologico	
alto	
medio	
basso	
ricostruito	

VALUTAZIONE

L'edifico è stato valutato tenendo in considerazione una serie di elementi quali la presenza di vincoli (ex Lege 1089/39 e a i vincoli a questa assimilati), la datazione, il livello di conservazione storico architettonica e di integrità morfologica.

Valore storico architettonico dell'edificio	
Di rilevante valore	
Di alto valore	
Di valore	
Di interesse storico testimoniale	
Di modesto interesse	
Di interesse storico	
Di interesse architettonico e morfologico	
Privi di interesse architettonico e morfologico	

FOTO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ANNESSO		ID nucleo	
	ID	Invariante PS	
	UTOE n	classe mosaico PS	

Via/piazza	n.civico

RIFERIMENTI CATASTALI			
Foglio	Particella	Foglio	Particella

PERIODIZZAZIONE

La datazione è stata individuata in relazione alla presenza dell'annesso nelle cartografie storiche o foto aeree che descrivono alcuni periodi significativi per la crescita urbana. Viene, inoltre, evidenziato se l'annesso ha assunto nel tempo una forma diversa, se è stato ricostruito e il periodo di ricostruzione.

Datazione edificio	
Catasto leopoldino	
Catasto d'impianto del 39	
Catasto del 53/presente nel 54 (volo GAI)	
Catasto anni 70	
Dopo Catasto anni 70	

Di forma e luogo diversi	
Ricostruito	
Periodo di ricostruzione	

TESSUTI

TESSUTO	
Tessuto storico di pregio e case isolate di pregio	
Tessuto storico a sviluppo lineare o su percorso matrice	
Tessuto storico dei borghi rurali e delle case isolate	
Tessuto dei nuclei e delle case sparse del territorio rurale	
Tessuto consolidato del secondo dopoguerra	
Tessuto consolidato recente	
Tessuto misto residenziale/produttivo	
Tessuto produttivo	

VINCOLI E SCHEDATURE

Sono stati inseriti quattro campi d'indagine: i primi due evidenziano se l'annesso è sottoposto ai vincoli della ex L.1089/39 o a vincoli a questa assimilabili; gli ultimi due annotano se l'edificio appartiene al censimento del patrimonio immobiliare dei centri storici minori (aree A2 del vigente PRG) o se appartiene al censimento delle case sparse

Vincoli esistenti	
Edificio notificato ai sensi ex 1089/39	
Edificio assimilato ai vincoli ex 1089/39	

Schedatura A2	
Censimento case sparse	

Tipologia edilizia			
Forno		Numero piani masssimo	Numero piani
Fienile			
Essiccatoio			
Stalla			
Porcilaia			
Rimessa attrezzi/ricovero animali			
Capannone			

Destinazione d'uso	
Residenziale civile e/o rurale	
Produttivo agricolo artigianale industriale	
Luogo di culto	
Cimitero	
Turistico ricettivo	
Commerciale	
Direzionale	
Servizi/attrezzature pubbliche o private	
In abbandono/inutilizzato	

PERTINENZA

Per ogni pertinenza è stata individuata la tipologia nelle sue caratteristiche prevalenti, gli elementi presenti che eventualmente la caratterizzano, antichi e moderni, naturali e artificiali; la permeabilità di insieme.

Resede e pertinenza					
Tipo		**Elementi resede**		**Permeabilità**	
Aia		Pozzo		Alta	
Cortile		Alberature di pregio		Media	
Giardino		Altro		Bassa	
orto				Nulla	

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

L'annesso è stato descritto attraverso il tipo di copertura e il manto, le caratteristiche architettoniche e strutturali: come le superfici murarie esterne e il colore. Sono inoltre descritti eventuali elementi architettonici e decorativi di pregio

Caratteri architettonici e strutturali decorativi			
Copertura		**Manto copertura**	
tetto piano		coppi ed embrici	
falde a padiglione		coppi	
falde a capanna		marsigliesi	
unica falda		lamiera	
		fibro-cemento/plastica	
		altro	

Paramento murario		
Tipo		**colore**
intonaco		
mattoni facciavista		
muratura in pietra a vista		
intonaco e/o mattoni-pietra a vista		
pannelli prefabbricati		
cemento faccia a vista		
Intonaco e cemento		
altro		

Elementi architettonici e decorativi		
Tipo	**materiale**	**colore**
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale		
riquadrature di aperture in pietra, o comunque decorate (lunette, timpani)		
barbacane, merlature		
porzioni murarie affrescate		
aperture di particolare interesse (monofore, bifore,trifore)		
basamento in pietra o finta pietra		
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio		
bassorilievi ceramici di pregio		
inferriate di pregio		
cancelli in ferro battuto di pregio		
sottogronda dei mattoni sfalsati in aggetto		
grigliati di mattoni		
altro		

Alterazioni morfo-tipologiche	
Tipo	
Aggiunta di corpi chiusi in aggetto	
Aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
Aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	
Aggiunta di tettoie o simili	
Visibile rialzamento della copertura rispetto alla quota d'imposta originaria	
Modifica delle aperture	
altro	
Note	

Degrado architettonico e incongruità			
Tipo	**Mancante**	**deteriorato**	**incongruente**
Infissi			
Intonaco			
basamento			
Pavimentazione resede			
Note			

Degrado strutturale	
Tipo	
Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata	
Copertura completamente o parzialemente crollata	

DATI QUALITATIVI

Stato di conservazione architettonico	
lavori in corso	
Buono/ristrutturazione recente	
medio-buono	
medio-scarso	
degrado fisico grave ed evidente	
rudere	

Stato di conservazione morfo-tipologico	
alto	
medio	
basso	
ricostruito	

VALUTAZIONE

L'edifico è stato valutato tenendo in considerazione una serie di elementi quali la presenza di vincoli (ex Lege 1089/39 e ai vincoli a questa assimilati), la datazione, il livello di conservazione storico architettonica e di integrità morfologica

Valore storico architettonico dell'edificio	
Di rilevante valore	
Di alto valore	
Di valore	
Di interesse storico testimoniale	
Di modesto interesse	
Di interesse storico	
Di interesse architettonico e morfologico	
Privi di interesse architettonico e morfologico	

FOTO

DATI IDENTIFICATIVI PRECARIO		ID nucleo	
	ID	Invariante PS	

PERIODIZZAZIONE

La datazione è stata individuata in relazione alla presenza del manufatto precario nelle cartografie storiche o foto aeree che descrivono alcuni periodi significativi per la crescita urbana e lo sviluppo dei nuclei rurali. Viene, inoltre, evidenziato se l'annesso ha assunto nel tempo una forma diversa, se è stato ricostruito e il periodo di ricostruzione.

Datazione edificio	
Catasto d'impianto del 39	
Catasto del 53/presente nel 54 (volo GAI)	
Catasto anni 70	
Dopo Catasto anni 70	

Di forma e luogo diversi	
Ricostruito	
Periodo di ricostruzione	

Tipologia		materiale	
baracca		eternit	
tettoia		lamiera	
Box auto		plastica	
		vetro	

Note

FOTO

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS001

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS002

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS003

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS004

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS005

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS006

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS007

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS008

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS009

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS010

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS011

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS012

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS013

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS014

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS015

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS016

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS017

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS018

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS019

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS020

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS021

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS022

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS023

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS024

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS025

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS026

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS027

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS028

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS029

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS030

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS031

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS033

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS034

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS035

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS036

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS037

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS038

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS039

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS040

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS041

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS042

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS043

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS044

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS045

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS046

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS047

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS048

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS049

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS050

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS051

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS052

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS053

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS054

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS055

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS056

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS057

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS058

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS059

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS060

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS061

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS062

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS065

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS066

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS067

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS068

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS069

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS071

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS072

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS073

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS074

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS075

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS076

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS077

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS078

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS079

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS080

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS082

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS083

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS084

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS085

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS086

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS087

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS088

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS089

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS090

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS091

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS092

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS093

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS094

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS095

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS096

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS097

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS098

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS099

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS100

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS101

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS102

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS103

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS104

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS105

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS106

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS107

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS108

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS109

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS110

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS111

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS113

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS114

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS115

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS116

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS117

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS118

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS119

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS120

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS121

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS122

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS123

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS124

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS125

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS126

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS127

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS128

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS129

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS130

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS131

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS132

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS133

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS134

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS135

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS136

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS137

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS138

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS139

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS140

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS141

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS142

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS143

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS144

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS145

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS146

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS147

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS148

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS149

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS150

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS151

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS152

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS153

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS154

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS155

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS156

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS157

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS158

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS159

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS160

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS161

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS162

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS163

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS164

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS165

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS166

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS167

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS168

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS169

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS170

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS171

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS172

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS173

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS174

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS175

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS176

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS177

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS178

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS179

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS180

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS181

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS182

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS183

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS184

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS185

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS186

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS187

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS188

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS189

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS190

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS191

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS192

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS193

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS194

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS195

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS196

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS197

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS198

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS199

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS200

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS201

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS202

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS203

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS204

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS205

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS206

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS207

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS208

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS209

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS210

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS211

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS212

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS213

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS214

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS215

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS216

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS217

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS218

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS219

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS220

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS221

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS222

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS223

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS224

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS225

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS226

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS227

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS228

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS229

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS230

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS231

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS232

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS233

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS234

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS235

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS236

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS237

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS238

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS239

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS240

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS241

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS242

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS243

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS244

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS245

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS246

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS247

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS248

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS249

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS250

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS251

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS252

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS253

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS254

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS255

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS256

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS257

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS258

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS259

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS260

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS261

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS262

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS263

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS264

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS265

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS266

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS267

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS268

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS269

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS270

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS271

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS272

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS273

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS274

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS275

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS276

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS277

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS278

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS279

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS280

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS281

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS282

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS283

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS284

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS285

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS286

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS287

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS288

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS289

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS290

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS291

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS292

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS293

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS294

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS295

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS296

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS297

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS298

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS299

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS300

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS301

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS302

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS303

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS304

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS305

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS306

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS307

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS308

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS309

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS310

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS311

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS312

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS313

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS314

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS315

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS316

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS317

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS318

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS319

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS320

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS321

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS322

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS323

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS324

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS325

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS326

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS327

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS328

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS329

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS330

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS331

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS332

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS333

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS334

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS335

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS336

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS337

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS338

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS339

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS340

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS341

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS342

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS343

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS344

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS345

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS346

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS347

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS348

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS349

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS350

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS351

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS352

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS353

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS354

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS355

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS356

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS357

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS358

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS359

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS360

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS361

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS362

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS363

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS364

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS365

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS366

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS367

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS368

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS369

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS370

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS371

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS372

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS373

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS374

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS375

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS376

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS377

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS378

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS379

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS380

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS381

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS382

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS383

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS384

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS385

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS386

ESTRATTO CARTOGRAFICO

Identificativo nucleo

CS387

ESTRATTO CARTOGRAFICO



Identificativo nucleo

CS388

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS001

Toponimo LARCIANO

UTOE 2 Corella

Località LARCIANO

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 20

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 11/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 001C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
10	260	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS001

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS001

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS001

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS002

Toponimo LARCIANO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 23

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note FORMANO PICCOLO BORGO

DataRilievo 11/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 002C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80 45

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	55	
11	56	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

pozzo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	
Pavimentazione resede		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
superfetazione aggiunta di uno o più piani abitabili	
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS002

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 002A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 23

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	50	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS002

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS002

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 002A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☐	☑	CENTRALE TERMICA

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Identificativo nucleo CS002

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS002**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 002A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	51	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porcilaia

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Identificativo nucleo CS002

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS002**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 002A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 23

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	63	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Identificativo nucleo CS002

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 002P001

Invariante Piano Strutturale ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	57	

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale eternit

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note BOX AUTO

Immagini

Identificativo nucleo CS002

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS003

Toponimo LARCIANO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 21

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 11/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 003C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2 18-19

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
10	333	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS003

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Pietra		
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS003

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS003

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS004

Toponimo PETROGNANO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 47

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL001

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE COMPLETAMENTE

DataRilievo 11/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 004C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
13	129	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS004

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 004A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 47

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
13	129	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Elementi architettonici e decorativi

Identificativo nucleo CS004

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio

Note NON ACCESSIBILE - MANCANO LE FOTO

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS004

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS005

Toponimo PETROGNANO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 45

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL001

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note NON ACCESSIBILE COMPLETAMENTE

DataRilievo 11/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 005C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
13	36	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS005

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 005A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 45

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
13	36	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS005

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS006

Toponimo PETROGNANO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 46

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 11/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 006C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
13	131	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
		☐	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS006

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS006

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS007

Toponimo PALAZZO

UTOE 2 Corella

Località PALAZZO

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 24

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 15/02/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 007C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
10	335	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta e/o loggia			
barbacane, merlature			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
visibile rialzamento della copertura rispetto alla quota di'imposta originaria	LOGGIA NUOVA CHIUSA A VETRO

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS007

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 007A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 24

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
10	335	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

Identificativo nucleo CS007

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	
Pavimentazione resede	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note COPERTURA E PARETI PERIMETRALI DETERIORATI, EDIFICIO NON PRESENTE IN MAPPA

Immagini

Identificativo nucleo CS007

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 007P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia box auto

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note NON PRESENTE IN MAPPA

Immagini

Identificativo nucleo CS007

Identificativo nucleo CS007

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS008

Toponimo LARCIANO

UTOE 2 Corella

Località LARCIANO

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 27

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo contrastante

Note EDIFICIO ORIGINARIO PIETRA N.116, EDIFICIO AGGIUNTO INTONACO N.115

DataRilievo 15/04/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 008C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	99	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS008

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Cemento		
cornici marcapiano			
cornici marcadavanzale	Pietra		
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☐	☑	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
	PRESENZA DI BARACCHE
visibile rialzamento della copertura rispetto alla quota di'imposta originaria	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS008

Identificativo nucleo **CS008**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 008C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Identificativo nucleo CS008

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 008A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	99	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS008

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS008

Identificativo nucleo **CS008**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS009

Toponimo POGGIO FORNAI

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 25

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 14/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 009C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	82	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
terrazzo	Cotto		

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	
Pavimentazione resede		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	BALCONE IN MATTONI

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS009

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 009A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	82	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS009

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS009

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS010

Toponimo IL MULINO

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Formazioni ripariali e golenali

Schedatura 1989 22

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 15/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 010C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Pietra		
loggiati e/o porticati	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
	PRESENZA DI BARACCHE

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS010

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS010

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS011

Toponimo METELLA

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 30

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 15/04/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 011C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
		☐	☐	☐	BASAMENTO A PIDOCCHINO

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	STRUTTURA DEL FORNO

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS011

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 011A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS011

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 011P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale muratura

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note BARACCA IN MURATURA CON COPERTURA IN MARSIGLIESI + AGGIUNTA BARACCA IN ONDULINE PVC

Immagini

Identificativo nucleo CS011

DATI GENERALI

Identificativo Precario 011P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note BRACCA IN LAMIERA

Immagini

Identificativo nucleo CS011

DATI GENERALI

Identificativo Precario 011P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note BARACCA IN LAMIERA

Immagini

Identificativo nucleo CS011

DATI GENERALI

Identificativo Precario 011P004

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario Catasto Leopoldino

Forma diversa ☑

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note VISTO DA LONTANO

Immagini

Identificativo nucleo CS011

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS012

Toponimo IL FABBRO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 26

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note EDIFICI RICOSTRUITI IN DIVERSE EPOCHE E TECNOLOGIE

DataRilievo 15/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 012C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
13	92	
13	93	
13	94	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS012

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
superfetazione aggiunta di uno o più piani abitabili	
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	
modifica delle aperture	PRESENZA DI PORTONI INTONACATI

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note TARGA IN MARMO GENIO CIVILE 1920

Immagini

Identificativo nucleo CS012

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 012A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
13	90	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

Identificativo nucleo CS012

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS012

Identificativo nucleo **CS012**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 012A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
13	90	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Cemento		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Identificativo nucleo CS012

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS012**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 012A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
13		93

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Cotto		
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Identificativo nucleo CS012

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS012**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 012A004

Permanenza storico identitaria ☑

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
13		301
13		303
13		308

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS012

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 012P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TETTO IN LAMIERA E PARETI IN MURATURA DI BLOCCHI DI CLS

Immagini

Identificativo nucleo CS012

Identificativo nucleo **CS012**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS013

Toponimo LA VILLA

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2 16-17

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 39

Vincoli

Tipologia nucleo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo contrastante

Note MANCANO EDIFICI ESISTENTI

DataRilievo 15/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 013C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	107	
11	108	
11	110	
11	111	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☐	☑	ALCUNI INFISSI ESTERNI IN METALLO

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS013

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 013A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	109	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Identificativo nucleo CS013

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	NON VERNICIATI

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS013

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 013A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Identificativo nucleo CS013

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS013**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 013A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	115	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Intonaco	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS013

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS013**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 013A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	220	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Identificativo nucleo CS013

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note usato come canile

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS013

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS014

Toponimo LA VILLA

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2 15

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 40

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 15/04/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 014C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	146	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS014

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☐	☑	INFISSI IN METALLO

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 014A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Identificativo nucleo CS014

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	148	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☐	☑	INFISSI IN FERRO

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS014

Precari

Identificativo nucleo CS014

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS015

Toponimo LA VILLA

UTOE 2 Corella

Località LA VILLA

Schedatura A2 13

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 38

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 15/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 015C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	194	
11	195	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
terrazzo			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☐	☑	INFISSI IN METALLO

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS015

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 015A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	195	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia forno

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☐	☑	INFISSI IN METALLO

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS015

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS015

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS016

Toponimo LA VILLA

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2 12

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 37

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note PROBABILE EX CAPPELLA

DataRilievo 15/04/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 016C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	193	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			
loggiati e/o porticati			RIQUADRO IN PIETRA CON MADONNA

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS016

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 016P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note BARACCA IN LAMIERA E LEGNO

Immagini

Identificativo nucleo CS016

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS017

Toponimo LA VILLA

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2 11

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 36

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo contrastante

Note COMPLESSO DI PIU' UNITA' IMMOBILIARI AGGREGATE MA DI REALIZZAZIONE IN EPOCHE DIVERSE

DataRilievo 15/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 017C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	198	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Pietra		
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Intonaco		☐	☑	☐	
Pavimentazione resede		☐	☐	☑	MATTONELLE TIPO MARMETTE

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
	LOGGIA CON TERRAZZO ALL'INGRESSO SU FRONTE E SU RETRO

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS017

Identificativo nucleo CS017

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 017C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	200	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede

Elementi resede

Permeabilità

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura

Numero piani max 4

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
abbaino			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS017

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS017

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 017C003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	200	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede

Elementi resede

Permeabilità

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
		☐	☐	☐	MATTONI NUOVI FACCIAVISTA INCONGRUENTI

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Identificativo nucleo CS017

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 017A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	197	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Identificativo nucleo CS017

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS017

Precari

Identificativo nucleo CS017

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS018

Toponimo LA VILLA

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2 9-10

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 35

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 15/04/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 018C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	187	
11	188	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
cornici marcapiano	Cotto		RICORSI IN MATTONI PIENI
cornici marcadavanzale			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS018

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 018A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	185	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☐	☑	INFISSI IN METALLO

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS018

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS018

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 018A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	168	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS018

Valore storico-architettonico dell'edificio

Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS018**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS019

Toponimo LA VILLA

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2 7-8

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 34

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note PRESENZA DI BARACCHE

DataRilievo 15/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 019C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	181	
11	182	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Pavimentazione resede		☐	☑	☐	PAVIMENTAZIONE PIETRA E CEMENTO

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS019

Identificativo nucleo **CS019**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 019C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	183	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Permeabilità media

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Cotto		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS019

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS019**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 019C003

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	173	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Permeabilità

Elementi resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura marsigliesi

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS019

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 019A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	178	
11	179	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

Identificativo nucleo CS019

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS019

Precari

Identificativo nucleo CS019

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS020

Toponimo LA PIAZZA

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2 14

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 33

Vincoli

Tipologia nucleo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note PRESENZA DI MADONNA DAL LATO OPPOSTO STRADA

DataRilievo 15/04/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 020C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	157	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	TERRAZZINO SU LOCALE AGGIUNTO IN SEGUITO
aggiunta di tettoie o simili	
visibile rialzamento della copertura rispetto alla quota di'imposta originaria	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS020

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 020C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	157	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Cotto		
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)	Cemento		FINESTRA AD ARCO

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	RIPOSTIGLIO

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS020

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS020

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS021

Toponimo CORELLA

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 32

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 15/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 021C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	1	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS021

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
			INSERTI A SOTTOLINEARE ANGOLI E FINESTRE

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	PRESENZA DI BARACCA IN LAMIERA

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS021

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 021A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14		1

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS021

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS021

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS022

Toponimo CORELLA

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 31

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note CASA ISOLATA RECENTE

DataRilievo 15/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 022C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
13	157	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità

pozzo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati		giallo	PARZIALMENTE CHIUSO A VETRI

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
	PRESENZA DI DUE BARACCHE IN LAMIERA

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS022

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS022

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS023

Toponimo LARCIANO

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 10

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note RILIEVO EFFETTUATO DA LONTANO IMPOSSIBILITA' DI ACCESSO ALL'AREA

DataRilievo 18/04/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 023C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
10	397	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 023A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Identificativo nucleo CS023

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
10	210	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS023

Precari

Identificativo nucleo CS023

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS024

Toponimo IL BACO

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 42

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 18/04/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 024C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
13	296	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☐	☑	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico ricostruito

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS024

Precari

Identificativo nucleo CS024

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS025

Toponimo IL BACO

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 42

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note RILIEVO ESEGUITO DA LONTANO

DataRilievo 18/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 025C001

Permanenza storico identitaria ☑

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
13	120	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☑

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS025

Identificativo nucleo **CS025**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS026

Toponimo IL BACO

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 29

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note ANNESSO NON PRESENTE IN MAPPA CTR, PRESENTE NEL CATASTO

DataRilievo 18/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 026C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
13	184	
13	299	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS026

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
		☐	☐	☐	MURETTO BASSO COPERTO DA COPPI E TEGC

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS026

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 026A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
13	298	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porcilaia

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede orto

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura fibrocemento/plastica

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia **Colore**

blocchi in cls

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS026

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS026

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS027

Toponimo CORELLA

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 48

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 18/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 027C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15	31	
15	32	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Pavimentazione resede		☐	☐	☑	COTTO

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS027

Identificativo nucleo CS027

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 027C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15	36	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Identificativo nucleo CS027

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 027A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15	33	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS027

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Pavimentazione resede	☐	☐	☑	PIASTRELLE RICOSTRUITE

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS027

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 027A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15		33

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS027

Note cancello metallico

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS028

Toponimo CORELLA

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 49

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 18/04/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 028C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15	195	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS028

Numero piani max 4

Numero piani inferiori 3

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
		☐	☐	☐	PORTE FINESTRE CENTINATE A PIANO TERRA

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	
visibile rialzamento della copertura rispetto alla quota di'imposta originaria	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS028

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 028A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15	195	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS028

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS028

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 028A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15	195	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS028

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 028P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Identificativo nucleo CS028

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS028**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS029

Toponimo CORELLA

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 50

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 18/04/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 029C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15	25	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS029

Precari

Identificativo nucleo CS029

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS030

Toponimo MULINO DI SOTTO

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 51

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 18/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 030C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
13	162	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS030

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 030P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS030

DATI GENERALI

Identificativo Precario 030P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS030

DATI GENERALI

Identificativo Precario 030P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TETOIA IN LAMIERA E PLASTICA, SUL RETRO DEL CORPO PRINCIPALE

Immagini

Identificativo nucleo CS030

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS031

Toponimo CORELLA

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 75

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note RILEVATO DA LONTANO, ALCUNI VOLUMI NON ACCATASTATI

DataRilievo 18/04/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 031C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15	79	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS031

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 031C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15	79	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità media

Elementi resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Manto copertura marsigliesi

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Basamento		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS031

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 031A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15	82	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS031

Copertura

Manto copertura fibrocemento/plastica

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 8 incompatibili con il contesto

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS031

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 031A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15		79
15		82

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Identificativo nucleo CS031

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 031P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale muratura

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TETTOIA IN MURATURA

Immagini

Identificativo nucleo CS031

DATI GENERALI

Identificativo Precario 031P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale muratura

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TETTOIA IN MURATURA

Immagini

Identificativo nucleo CS031

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS033

Toponimo CORELLA

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2 31

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 68

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 18/04/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 033C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	273	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS033

Precari

Identificativo nucleo CS033

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS034

Toponimo PATERNO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2 30

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 67

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note BEI CIPRESSI CIRCONDANO IL NUCLEO

DataRilievo 18/04/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 034C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	200	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 034A001

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub

Identificativo nucleo CS034

14 178

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS034

Precari

Identificativo nucleo CS034

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS035

Toponimo PATERNO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale contrastante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo contrastante

Note NUCLEO AGRICOLO PRODUTTIVO, NON IN MAPPA

DataRilievo 18/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 035C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	201	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia capannone industriale

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura lamiera

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 8 incompatibili con il contesto

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 035A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Identificativo nucleo CS035

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	201	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 2006

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia capannone industriale

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura

Manto copertura lamiera

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS035

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 035P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS035

Identificativo nucleo **CS035**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS036

Toponimo PATERNO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale contrastante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON IN MAPPA

DataRilievo 18/04/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 036P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale eternit

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note CASOTTO DA CACCIA

Immagini

Identificativo nucleo **CS036**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS037

Toponimo PATERNO

UTOE 2 Corella

Località CORELLO

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 59

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 18/04/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 037C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15	104	
15	145	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

pozzo

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS037

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
colomabaia			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS037

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 037A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15	145	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS037

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS037

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 037A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15	145	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porcilaia

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS037

Valore storico-architettonico dell'edificio

Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS037

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS038

Toponimo PATERNO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 58

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale contrastante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 18/04/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 038C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15	189	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	TETTOIA IN FIBROCEMENTO

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS038

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS038

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS039

Toponimo DOCCIA

UTOE 2 Corella

Località PODERE DOCCIA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 69

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 18/04/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 039C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	246	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS039

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS039

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 039A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	246	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 1998

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☐	☑	BANDONI IN FERRO

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS039

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS039

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS040

Toponimo CORELLA

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2 34-35

Classe mosaico PS Formazioni ripariali e golenali

Schedatura 1989 57

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 08/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 040C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	94	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS040

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Pavimentazione resede		☐	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS040

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 040A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	308	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità resede alta

Elemento resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS040

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS040

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS041

Toponimo PATERNO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2 32

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 61

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 07/05/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 041C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	106	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

gazebo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Basamento		☑	☐	☐	INTONACATA A GREZZO E PARTE IN PIETRA
Pavimentazione resede		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	INSIEME DI CORPI COSTRUITI IN VARIE FASI

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS041

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 041P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS041

Identificativo nucleo **CS041**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS042

Toponimo VILLA CONSIGLI (IL PARETAIO)

UTOE 2 Corella

Località PATERNO

Schedatura A2 33

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 60

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 07/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 042C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	274	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

piscina

gazebo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS042

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico ricostruito

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note TABERNACOLO NELLE VICINANZE SU STRADA

Immagini

Identificativo nucleo CS042

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS042

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS043

Toponimo LA VILLA

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2 1-2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 07/05/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 043C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	207	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS043

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
scala esterna			
loggiati e/o porticati			PICCOLO

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Basamento		☑	☐	☐	
Pavimentazione resede		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS043

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 043A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
11	207	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS043

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS043

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS044

Toponimo CERRETO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2 3-4

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 07/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 044C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	127	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati	Cotto		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	TETTOIA

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS044

Identificativo nucleo **CS044**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 044C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	27	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS044

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 044P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Identificativo nucleo CS044

Note

Immagini

DATI GENERALI

Identificativo Precario 044P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note BOX AUTO

Immagini

Identificativo nucleo CS044

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS045

Toponimo PATERNO

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2 27-28

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 62

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note COMPLESSO RICAVATO DALL'UNIONE DI EDIFICI DIGRADANTI IL TERMINALE C001 ERA IL FIENILE

DataRilievo 07/05/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 045C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	253	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS045

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 045C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	253	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità alta

Elementi resede

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS045

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS045**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 045C003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	253	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	AGGIUNTA DI CORPO COPERTO A MARSIGLIESI E RIVESTITO DI INTONACO

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS045

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 045A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	198	

Identificativo nucleo CS045

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porcilaia

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS045

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 045P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS045

Identificativo nucleo **CS045**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS046

Toponimo PATERNO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2 25

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 63

Vincoli

Tipologia nucleo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 07/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 046C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	116	
14	291	
14	316	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

forno

Identificativo nucleo CS046

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☐	☑	CONTROFINESTRE IN FERRO

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note MURATURE COPERTE DA EDERA RAMPICANTE

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS046

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 046A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	116	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS046

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS046**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS047

Toponimo PATERNO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2 23-24

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 64

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 07/05/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 047C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	170	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS047

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS047

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 047C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	170	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità media

Elementi resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS047

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note PARTE FACCIATA CON EDERA

Immagini

Identificativo nucleo CS047

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 047C003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	170	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS047

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 047A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	168	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Identificativo nucleo CS047

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☐	☑	SERRANDE METALLICHE PIANO TERRA

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS047

Identificativo nucleo **CS047**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 047A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	168	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS047

Valore storico-architettonico dell'edificio

Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS047

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS048

Toponimo PATERNO

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2 26

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 66

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 07/05/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 048C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
14	195	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS048

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS048

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS049

Toponimo PATERNO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2 29

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 65

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 07/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 049C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			
inferriate di pregio	Ferro		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS049

Identificativo nucleo **CS049**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS050

Toponimo IL CHIUSO

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2 18-19

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL002

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su crinale

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note CIRCONDATO DA CIPRESSI

DataRilievo 07/05/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 050C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
17	26	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta campanaria			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
scala esterna monumentale			
cancello monumentale			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	
Basamento		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 2 di alto valore

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS050

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 050A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☑

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia cappella

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

Identificativo nucleo CS050

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
blocchi in cls	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
bassorilievi ceramici di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 1 di rilevante valore

Note CAPPELLA DEL CHIUSO

Immagini

Identificativo nucleo CS050

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 050A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
17	26	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS050

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 2 di alto valore

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS050**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 050A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	beige

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS050

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS050

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS051

Toponimo IL CHIUSO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2 20-21-22

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 72

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note IN ABBANDONO

DataRilievo 07/05/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 051C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
17	24	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS051

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS051

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 051A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
17		24

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS051

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS051

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 051A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
17		24

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS051

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS051**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS052

Toponimo SORGENTE

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 70

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 07/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 052C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
17	37	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note DATA "A DITO" 1286 A.D.

Immagini

Identificativo nucleo CS052

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 052A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
17		37

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS052

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☐	☑	SERRANDA A SOFFIETTO E INFISSI IN ALLUMINIO

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS052

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS053

Toponimo CASATO

UTOE 2 Corella

Località CORELLA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 73

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 07/05/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 053C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15	74	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS053

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS053

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 053A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
15	159	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS053

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 053P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note non presente in mappa

Immagini

Identificativo nucleo CS053

Identificativo nucleo **CS053**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS054

Toponimo ORTICAIA

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 102

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 054C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	65	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☑

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS054

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
cancelli in ferro battuto di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS054

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 054A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	187	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 2

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS054

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS055

Toponimo ORTICAIA

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale contrastante

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo contrastante

Note confezionamento prodotti agricoli

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 055C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	171	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia capannone industriale

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Manto copertura

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
blocchi in cls	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS055

Precari

Identificativo nucleo CS055

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS056

Toponimo CASANOVA

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 103

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note Agriturismo Francini - A002 NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 056C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
26	8	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS056

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)	Pietra		
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS056

Identificativo nucleo **CS056**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 056C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
26	7	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			
inferriate di pregio			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS056

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 056A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
26		10

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Identificativo nucleo CS056

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
	☐	☐	☐	CHIUSURE FINESTRE COTTO BRUTTE

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS056

Identificativo nucleo **CS056**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 056A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
26		8

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☐	☑	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Identificativo nucleo CS056

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS056**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 056A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
26		10

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia capannone industriale

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS056

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 8 incompatibili con il contesto

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS056**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 056A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
26		10

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia capannone industriale

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura fibrocemento/plastica

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS056

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS056

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS057

Toponimo IL RUPINO

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località ORTICAIA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 115

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note MADONNA IN NICCHIA SU MURO
TERRAZZAMENTO

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 057C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
26	135	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

forno

Identificativo nucleo CS057

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
bassorilievi ceramici di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☐	☑	
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS057

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 057A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
26	135	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

Identificativo nucleo CS057

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS057

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 057A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
26	137	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS057

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 057P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note COPERTURA IN MARSIGLIESI PARZIALMENTE CROLLATA

Immagini

Identificativo nucleo CS057

Identificativo nucleo **CS057**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS058

Toponimo ORTICAIA

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località ORTICAIA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 116

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 058C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
27	5	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS058

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS058

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 058P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale eternit

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS058

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS059

Toponimo ORTICAIA

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località ORTICAIA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 117

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note 001P NON IN MAPPA

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 059C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
27	5	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note CATASTO TERRENI

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS059

DATI GENERALI

Identificativo Precario 059P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS059

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS060

Toponimo PODERE LA FONTE

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località ORTICAIA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree di interlocuzione tra insediamenti e territorio aperto

Schedatura 1989 118

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note PRESENZA BARACCHE LAMIER ARTO - PRESENZA SERBATOIO ACQUA ETERNIT - ASSENZA RIF. CATASTO ULTIMO

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 060C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
27	76	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Pavimentazione resede		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	
visibile rialzamento della copertura rispetto alla quota di'imposta originaria	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note CATASTO DA VECCHIE SCHEDE

Immagini

Identificativo nucleo CS060

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS060

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS061

Toponimo PODERE LA FONTE

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località ORTICAIA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree di interlocuzione tra insediamenti e territorio aperto

Schedatura 1989 118

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note OLTRE FERROVIA - RIFERIMENTO SCHEDA ANNI 80 INCERTO

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 061C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
27	77	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede

Elementi resede

Permeabilità

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note CATASTO DA VECCHIE SCHEDE

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS061

Precari

Identificativo nucleo CS061

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS062

Toponimo

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località ORTICAIA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 119

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 062C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
27	63	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
cornici marcadavanzale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS062

Identificativo nucleo **CS062**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 062C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
27	63	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità media

Elementi resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura marsigliesi

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS062

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS062**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 062C003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
27	63	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Identificativo nucleo CS062

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 062A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
27	63	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS062

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS062

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS065

Toponimo IL BRONIO

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località ORTICAIA

Schedatura A2 38-39-40-41-42

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 126

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL004

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 065C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
27	91	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS065

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)	Pietra		
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista	Cotto		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS065

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 065A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 126

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
27	136	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS065

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS065

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 065A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 126

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
27		89
27		136

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
cornici marcapiano			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS065

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS065

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 065A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 126

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
27		57

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS065

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS065

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS066

Toponimo

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località CARBONILE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 153

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 066C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
23	89	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità bassa

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS066

Precari

Identificativo nucleo CS066

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS067

Toponimo

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località CARBONILE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 154

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note A001 NON PRESENTE IN MAPPA MA PRESENTE SUL CATASTO

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 067C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
23	99	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS067

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 067A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
23	97	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS067

Valore storico-architettonico dell'edificio

Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS067

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS068

Toponimo

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località CARBONILE

Schedatura A2 36

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 152

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA FUORI IL CANCELLO

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 068C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
23	32	
23	105	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS068

Identificativo nucleo **CS068**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS069

Toponimo

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località CARBONILE

Schedatura A2 37

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 151

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 069C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
23	25	
23	31	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS069

Precari

Identificativo nucleo CS069

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS071

Toponimo

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località CARBONILE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 149

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note CASA CANTONIERA SUL FIUME

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 071C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	150	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
cornici marcapiano			
cornici marcadavanzale			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS071

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 071A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	150	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura lamiera

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico basso

Identificativo nucleo CS071

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS071**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 071A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	150	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia forno

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	rosso

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Identificativo nucleo CS071

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS072

Toponimo RICONI DI SOTTO

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località ORTICAIA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 88

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 072C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19	52	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS072

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta campanaria			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS072

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 072A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19	52	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☑

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura lamiera

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS072

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS072

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 072A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19		54

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS072

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS072

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 072A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porcilaia

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS072

Valore storico-architettonico dell'edificio

Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS072**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 072A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS072

Valore storico-architettonico dell'edificio

Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS072

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS073

Toponimo RICONI DI SOPRA

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località ORTICAIA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 87

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 073C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19	47	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

pozzo

alberature di pregio

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS073

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
barbacane, merlature			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			
bassorilievi ceramici di pregio	Cotto		
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS073

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 073A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19		48

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS073

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☐	☑	METALLO

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS073

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS074

Toponimo RICONI

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località ORTICAIA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 86

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 13/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 074C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19	45	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS074

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS074

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS074

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS075

Toponimo LE PALINE

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 96

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 16/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 075C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	16	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS075

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS075

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS076

Toponimo GENTILI

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località ORTICAIA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 90

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note SOPRA VILLA GENTILI TENUTO MOLTO BENE VISTA PANORAMICA

DataRilievo 16/05/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 076C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	30	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità bassa

alberature di pregio

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
cornici marcapiano			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)	Cemento		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 2 di alto valore

Note CAPPELLA DEL FORTETO INSERITA DENTRO

Immagini

Identificativo nucleo CS076

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 076A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20		24

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia cappella

Destinazione d'uso luogo di culto

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Identificativo nucleo CS076

muratura in pietra a vista

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta campanaria			
scala esterna			
aperture di particolare interesse (monofore, bifore,trif			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS076



Identificativo nucleo CS076

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 076A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20		30

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS076

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS076

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 076A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	31	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata	Legno	marrone	
scala esterna	Pietra	grigio	
cornici marcapiano	Pietra	grigio	
cornici marcadavanzale	Cemento		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS076

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS076

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 076A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	26	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura altro

Numero piani max

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
			torre con merli in mattoni

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Identificativo nucleo CS076

Note Si tratta di una vecchia torre trasformata in cabina ENEL

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS077

Toponimo RICONI DI SOPRA

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 85

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 16/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 077C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19	8	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede

Elementi resede

Permeabilità

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS077

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS077

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS078

Toponimo TREBBIO

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 84

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note AGRITURISMO DELL'AZIENDA AGRICOLA IL FORTETO

DataRilievo 16/05/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 078C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19	32	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS078

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 078A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19	34	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS078

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS078

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 078A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19		33

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia forno

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Identificativo nucleo CS078

Note forno in muratura

Immagini



Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 078P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS078

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS079

Toponimo TREBBIO

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 83

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su crinale

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo contrastante

Note PRESENZA DI NMEROSE BARACCHE

DataRilievo 16/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 079C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19	72	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS079

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 079A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19	72	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia essiccatoio

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

Identificativo nucleo CS079

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS079

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 079P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS079

Identificativo nucleo CS079

DATI GENERALI

Identificativo Precario 079P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS079

DATI GENERALI

Identificativo Precario 079P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS079

DATI GENERALI

Identificativo Precario 079P004

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS079

DATI GENERALI

Identificativo Precario 079P005

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS079

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS080

Toponimo IL PRATO

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 82

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note RUDERE

DataRilievo 16/05/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 080C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19	22	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☑

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	
Intonaco		☑	☐	☐	
Pavimentazione resede		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS080

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 080A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19	22	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☑

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS080

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☑	☐	☐	
Pavimentazione resede	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS080

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS082

Toponimo CASA ROMANA

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 80

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL006

Caratteri contesto

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note ABITATO SOLAMENTE C003 - PRESENZA DI MADONNINA ALL'INGRESSO DEL PLESSO

DataRilievo 16/05/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 082C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19	27	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	
Basamento		☑	☐	☐	
Pavimentazione resede		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS082

Identificativo nucleo **CS082**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 082C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19		A

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia chiesa

Destinazione d'uso luogo di culto

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta campanaria			
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	
Pavimentazione resede		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS082

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note CHIESA DI SANTA LUCIA

Immagini

Identificativo nucleo CS082

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 082C003

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19	26	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità alta

Elementi resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	
Basamento		☐	☑	☐	
Pavimentazione resede		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS082

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 082A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Identificativo nucleo CS082

Foglio	Particella	Sub
18	120	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS082

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 082P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note RUDERE INAGIBILE

Immagini

Identificativo nucleo CS082

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS083

Toponimo LA POZZA

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 77-78

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note ALCUNE ZONE NON RISULTANO VISIBILE PERCHE' NUCLEO CHIUSO - RILIEVO DALL'ESTERNO - ANNESSO 001 E 002 NON PRESENTI IN MAPPA

DataRilievo 16/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 083C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
18	52	
18	81	
18	85	
18	91	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
abbaino			
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note VECCHIO CENSIMENTO N. 78

Immagini

Identificativo nucleo CS083

Identificativo nucleo **CS083**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 083C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
18	51	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità alta

Elementi resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Identificativo nucleo CS083

Note VECCHIO CENSIMENTO N. 77

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 083A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
18	126	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS083

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio

Note ANNESSO A C001 - NON VISIBILE

Immagini

Identificativo nucleo CS083

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 083A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Identificativo nucleo CS083

Note ANNESSO A C002 - NON PRESENTE IN MAPPA

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS083

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS084

Toponimo LA POZZA

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 79

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note RILIEVO DALL'ESTERNO
CANCELLO CHIUSO

DataRilievo 16/05/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 084C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
18	117	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS084

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS084

Precari

Identificativo nucleo CS084

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS085

Toponimo CASA AI COLLI

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 81

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note PORZIONI NON RILEVABILI DOCUTO ALLA FITTA VEGETAZIONE

DataRilievo 16/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 085C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19	78	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☑

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	
Intonaco		☑	☐	☐	
Basamento		☑	☐	☐	
Pavimentazione resede		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS085

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 085A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19		78

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Identificativo nucleo CS085

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	
Basamento	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS085

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 085A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
19	778	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Identificativo nucleo CS085

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note NON RILEVABILE COMPLETAMENTE

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS085

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS086

Toponimo SAN LORENZO

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località ORTICAIA DI SOTTO

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 100

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso pl07

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 16/05/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 086C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	180	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità bassa

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note IL PLESSO NON ERA ACCESSIBILE, RILIEVO ESEGUITO DALLA STRADA

Immagini



Identificativo nucleo CS086

Identificativo nucleo **CS086**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 086C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	87	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità alta

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS086

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note IL PLESSO NON ERA ACCESSIBILE, RILIEVO ESEGUITO DALLA STRADA

Immagini

Identificativo nucleo CS086

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 086C003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
26	177	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità bassa

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
barbacane, merlature			
archi faccia vista			ARCHETTI A VISTAS DI SCAR

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS086

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note IL PLESSO NON ERA ACCESSIBILE, RILIEVO ESEGUITO DALLA STRADA

Immagini



Identificativo nucleo CS086

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 086C004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	89	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS086

Note IL PLESSO NON ERA ACCESSIBILE, RILIEVO ESEGUITO DALLA STRADA

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 086A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 100

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	87	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 1975

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede media

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Identificativo nucleo CS086

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note IL PLESSO NON ERA ACCESSIBILE ED IL RILIEVO E' STATO FATTO DALLA STRADA

Immagini

Identificativo nucleo CS086

Identificativo nucleo **CS086**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 086A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 100

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
26	16	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porcilaia

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Identificativo nucleo CS086

Note IL PLESSO NON ERA ACCESSIBILE ED IL RILIEVO E' STATO FATTO DALLA STRADA - UNITA' IMMOBILIARE NON PRESENTE IN MAPPA

Immagini

Identificativo nucleo CS086

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 086A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 100

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
26	16	
26	177	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 1975

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS086

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note IL PLESSO NON ERA ACCESSIBILE ED IL RILIEVO E' STATO FATTO DALLA STRADA

Immagini

Identificativo nucleo CS086

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 086A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 100

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	198	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 1975

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede

Elemento resede

Permeabilità resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura lamiera

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☑	
Intonaco	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS086

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note IL PLESSO NON ERA ACCESSIBILE ED IL RILIEVO E' STATO FATTO DALLA STRADA

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 086P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note IL PLESSO NON ERA ACCESSIBILE - RILIEVO ESEGUITO DALLA STRADA - LA COPERTURA E' IN COPPI E TEGOLI

Immagini

Identificativo nucleo CS086

Identificativo nucleo **CS086**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS087

Toponimo PIANDRATI LE MOTTE

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 230

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 087C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	88	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			LEGNO LATERIZIO
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale	Cemento		PIDOCCHINO
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS087

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 087A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	288	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS087

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☐	☑	ALLUMINIO

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 087P001

Invariante Piano Strutturale ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	287	

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS087

Identificativo nucleo **CS087**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS088

Toponimo PIANDRATI LEMOTTE

UTOE 13 Contea

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 230

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 088C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	87	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata	Pietra		
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS088

Precari

Identificativo nucleo CS088

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS089

Toponimo PODERE CASANOVA GINEPRAIA

UTOE 13 Contea

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 302

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA LONTANO

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 089C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60	27	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note EDIFICIO DEL XIX SECOLO

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS089

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 089A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60		27

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☑

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			
archi faccia vista	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS089

Note EDIFICIO DEL XIX SECOLO

Immagini

Identificativo nucleo CS089

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 089A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60		27

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			
archi faccia vista	Cotto		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio

Identificativo nucleo CS089

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 089P001

Invariante Piano Strutturale ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TRATTASI DI RIMESSA ATTREZZI NON PRESENTE IN MAPPA

Immagini

Identificativo nucleo CS089

DATI GENERALI

Identificativo Precario 089P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TRATTASI TETTOIA PER POSTI AUTONON PRESENTE IN MAPPA

Immagini

Identificativo nucleo CS089

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS090

Toponimo PODERE CASANOVA

UTOE 13 Contea

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 301

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 090C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	144	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS090

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
torretta e/o loggia			INTERNA AL PAINO PRIMO
cornici marcapiano	Cemento		
cornici marcadavanzale	Cemento		
loggiati e/o porticati			
archetti a vista di scarico sulle aperture	Cemento		

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note INSEGNA PODERE CINEPRI COSTRUITA 1934 - PRESENZA DI EDICOLA SU ANGOLO LATO LONDA

Immagini

Identificativo nucleo CS090

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 090A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	144	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Identificativo nucleo CS090

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale	Cemento		
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note INSEGNA CON SCRITTO COSTRUITO 1933

Immagini

Identificativo nucleo CS090

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 090A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	144	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porcilaia

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS090

Valore storico-architettonico dell'edificio

Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS090**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 090A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porcilaia

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS090

Note NON PRESENTE IN MAPPA

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS091

Toponimo CASANOVA IL GALLO

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 300

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note STESSA TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DI PODERE CASANOVA CS 090 - ELEMENTI NON PRESENTI IN MAPPA

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 091C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	161	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1936

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS091

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
cornici marcapiano	Cemento		
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Basamento		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS091

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 091A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	161	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1935

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento	Cemento		

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS091

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note INSEGNA RICOSTRUITA 1935

Immagini

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 091A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	141	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento	Cemento		

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS091

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note INSEGNA COSTRUITA 1935

Immagini

Identificativo nucleo CS091

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 091A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	160	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia forno

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Identificativo nucleo CS091

Note INSEGNA COSTRUITA 1935 - PRESENZA DI FINTO BOZZATO IN FACCIATA PRINCIPALE

Immagini

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 091A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	162	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS091

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS091

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS092

Toponimo PIANDRATI LA FORNACE

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 228

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note PRECARIO NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 092C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	225	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS092

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
scala esterna	Cemento		
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS092

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 092P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS092

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS093

Toponimo PIANDRATI LA FORNACE

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 229

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici/urbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 093C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	70	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS093

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale	Pietra		
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Pavimentazione resede		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 093A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Identificativo nucleo CS093

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	222	
53	223	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porcilaia

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS093

Precari

Identificativo nucleo CS093

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS094

Toponimo PIANDRATI

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note SU FERROVIA

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 094C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	78	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
cornici marcapiano	Cemento		
archetti a vista di scarico sulle aperture	Cotto		CHIUSI

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS094

Identificativo nucleo **CS094**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS095

Toponimo PIANDRATI

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 095C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	336	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura lamiera

Identificativo nucleo CS095

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	VECCHIA BARACCA CONDONATA

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS095

Identificativo nucleo **CS095**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS096

Toponimo PIANDRATI PODERE POGGIOLO

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 225

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 096C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☑

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1976

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS096

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 096A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	67	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Permeabilità resede media

Elemento resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista	Cotto		

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Pavimentazione resede	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS096

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS096

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS097

Toponimo PIANDRATI

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 223

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note NON ACCESSIBILE RILEVO DA ESTERNO

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 097C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	243	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Identificativo nucleo CS097

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			CHIUSO IN ALLUMINIO

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS097

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 097A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	243	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS097

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 097P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS097

DATI GENERALI

Identificativo Precario 097P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS097

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS098

Toponimo PIANDRATI

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 224

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 098C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	250	CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS098

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS098

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS099

Toponimo PIANDRATI

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 226

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 099C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	253	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS099

Identificativo nucleo **CS099**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS100

Toponimo PIANDRATI

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 227

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 100C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	244	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS100

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS100

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS101

Toponimo PIANDRATI

UTOE 12 Dicomano Centro - Piandrati

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note C002 E C003 NON PRESENTI IN MAPPA

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 101C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	596	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna monumentale	Pietra		
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS101

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 101C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	523	CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede

Elementi resede

Permeabilità

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati		CHIUSURA CON VETRO	
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS101

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS101**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 101C003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	523	CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati		CHIUSURA CON VETRO	
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS101

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo **CS101**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS102

Toponimo PIANDRATI

UTOE 12 Dicomano Centro - Piandrati

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 215

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 102C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	390	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
cornici marcadavanzale	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	IN LEGNO

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS102

Identificativo nucleo **CS102**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS103

Toponimo PIANDRATI

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 214

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 103C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	447	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
cancelli in ferro battuto di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS103

Identificativo nucleo **CS103**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS104

Toponimo PIANDRATI

UTOE 12 Dicomano Centro - Piandrati

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 213

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - IN MAPPA PRECARIO NON VISIBILE

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 104C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	444	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS104

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS104

Identificativo nucleo **CS104**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS105

Toponimo PIANDRATI

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 212

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 105C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	445	CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta e/o loggia			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS105

Identificativo nucleo **CS105**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS106

Toponimo BELVEDERE

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 210

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 106C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	119	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale	Dipinto		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS106

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 106A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	119	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS106

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS106

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 106A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	119	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Identificativo nucleo CS106

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS107

Toponimo PIANDRATI

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 107C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	600	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS107

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS107

Identificativo nucleo **CS107**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS108

Toponimo IL POGGIO

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 219

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL008

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note PRESENZA DI VIALETTO DI CIPRESSI

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 108C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	202	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
superfetazione aggiunta di uno o più piani abitabili	
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS108

Identificativo nucleo **CS108**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 108C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	202	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità alta

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta campanaria			
scala esterna			
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			
archi faccia vista			ARCHETTI A VISTA DI SCAR

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS108

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS108

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 108A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 219

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia forno

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS108

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TRATTASI DI FORNO ED ESSICCATOIO

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 108P001

Invariante Piano Strutturale ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	202	

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS108

DATI GENERALI

Identificativo Precario 108P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note BARACCA IN LEGNO - ASSENZA DI DATI CATASTALI

Immagini

Identificativo nucleo CS108

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS109

Toponimo FRASCOLE VAL DIVIA

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 216

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 109C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	124	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS109

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
barbacane, merlature			
bassorilievi ceramici di pregio			
inferriate di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS109

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 109C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	124	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità media

Elementi resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura marsigliesi

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
colomabaia			
torretta e/o loggia			
scala esterna			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS109

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 109A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	124	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità resede alta

Elemento resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Manto copertura marsigliesi

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore

Identificativo nucleo CS109

muratura in pietra a vista

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento	Legno		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS109

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 109A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	124	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia essiccatoio

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Permeabilità resede bassa

Elemento resede

alberature di pregio

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	beige

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
cancelli in ferro battuto di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS109

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS109**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 109A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	598	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia essiccatoio

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS109

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 109P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note NO IDENTIFICATIVI CATASTALI

Immagini

Identificativo nucleo CS109

Identificativo nucleo **CS109**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS110

Toponimo FRASCOLE ABETO

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 217

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note P002-3-4-5 NON IN CATASTO - A006 NON IN MAPPA

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 110C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	146	
42	278	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS110

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	beige

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
cornici marcapiano	Cemento		
cornici marcadavanzale	Cemento		
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			PIDOCCHINO
loggiati e/o porticati			
inferriate di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note PRESENZA DI NICCHIA CON MADONNA IN FACCIATA

Immagini

Identificativo nucleo CS110

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 110A001

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	146	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☑

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

Identificativo nucleo CS110

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura portoghesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS110

Identificativo nucleo **CS110**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 110A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	320	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	beige

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS110

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS110**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 110A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	316	
42	317	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Pietra		
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			PIDOCCHINO
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento	Pietra		
cancelli in ferro battuto di pregio			
archetti a vista di scarico sulle aperture	Cotto		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS110

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS110

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 110A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	639	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS110

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS110**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 110A005

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	643	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS110

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS110**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 110A006

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub	
42	145		CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura lamiera

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☐	☑	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS110

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 110P001

Invariante Piano Strutturale ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	640	

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale vetro

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS110

DATI GENERALI

Identificativo Precario 110P002

Invariante Piano Strutturale ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub	
42	149		CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS110

DATI GENERALI

Identificativo Precario 110P003

Invariante Piano Strutturale ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	144	CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS110

DATI GENERALI

Identificativo Precario 110P004

Invariante Piano Strutturale ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	147	CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS110

DATI GENERALI

Identificativo Precario 110P005

Invariante Piano Strutturale ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	147	CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS110

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS111

Toponimo FRASCOLE ABETINA

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 218

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 111C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	196	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

forno

Identificativo nucleo CS111

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Pietra		
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)	Pietra		
barbacane, merlature	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS111

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS111

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS113

Toponimo FRASCOLE

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 27/07/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 113C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	178	CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS113

Identificativo nucleo **CS113**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS114

Toponimo PODERE VICO

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 232

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL010

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note PRESENZA DI PISCINA A COMUNE DI TUTTE LE UNITA' DEL PLESSO

DataRilievo 27/05/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 114C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	56	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS114

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
abbaino			
torretta campanaria			
cornici marcapiano			
inferriate di pregio			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	LA PARTE SOTTOSTANTE I TERRAZZI E' STATA CHIUSA

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note LA COPERTURA RISULTA ESSERE MISTA, OLTRE CHE FALDE A PADIGLIONE CI SONO ANCHE FALDE A CAPANNA E COPERTURA CON TEGOLE MARSIGLIES

Immagini

Identificativo nucleo CS114

Identificativo nucleo **CS114**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 114C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	58	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità alta

Elementi resede

alberature di pregio

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
barbacane, merlature			
loggiati e/o porticati			
inferriate di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS114

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS114

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 114C003

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	58	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità alta

Elementi resede

alberature di pregio

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
inferriate di pregio			
archi faccia vista			ARCHETTI A VISTA DI SCARICO SULLE APERTU

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS114

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 114A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80 232

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Identificativo nucleo CS114

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53		57

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS114

Identificativo nucleo **CS114**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 114A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 232

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	34	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
aperture di particolare interesse (monofore, bifore,trif			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS114

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS114**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 114A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 232

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54		33

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS114

Note TRATTASI DI CANTINA - NON PRESENTE SU CTR E CATASTO URBANO

Immagini

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 114A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 232

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54		33

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede nulla

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS114

Note NON PRESENTE SU CATASTO URBANO

Immagini

Identificativo nucleo CS114

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 114A005

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80 232

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54		36

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede

Elemento resede

Permeabilità resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS114

Note TRATTASI DI CABINA ENEL CHE RISULTA ESSERE FUORI DALLA PERIMETRAZIONE DEL PLESSO - NON PRESENTE SU CATASTO URBANO

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS115

Toponimo CASA ROSSA

UTOE 6 Celle

Località CELLE

Schedatura A2 83-84

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 325

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 21/06/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 115C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
50	3	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS115

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note SCHEDATURA A2 N.83

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS115

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 115A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
50		3

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS115

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note SCHEDATURA A2 N.84

Immagini

Identificativo nucleo CS115

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 115A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
50		3

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS115

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS115

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS116

Toponimo C. PIANA

UTOE 6 Celle

Località CELLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 317

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 21/06/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 116C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
50	66	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS116

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS116

Precari

Identificativo nucleo **CS116**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS117

Toponimo TREBBIOLO

UTOE 6 Celle

Località CELLE

Schedatura A2 77

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 314

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 21/06/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 117C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	177	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

piscina

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS117

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note PRESENZA ANCHE DI GIARDINO

Immagini

Identificativo nucleo CS117

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS117

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS118

Toponimo TREBBIOLO

UTOE 6 Celle

Località CELLE

Schedatura A2 78-79-80

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 315

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 21/06/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 118C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	176	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☑

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 1939

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS118

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
inferriate di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note SCHEDATURA A2 N.78

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 118A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Identificativo nucleo CS118

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51		540

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☑

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1980

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura fibrocemento/plastica

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note SCHEDATURA A2 N.80

Immagini

Identificativo nucleo CS118

Identificativo nucleo **CS118**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 118A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	469	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS118

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note SCHEDATURA A2 N.79

Immagini

Identificativo nucleo CS118

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 118A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub	
51	174		CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 2006

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede nulla

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS118

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 118P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1980

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS118

DATI GENERALI

Identificativo Precario 118P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 2006

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS118

DATI GENERALI

Identificativo Precario 118P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS118

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS119

Toponimo TREBBIOLO

UTOE 6 Celle

Località CELLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 313

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 21/06/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 119C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	163	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS119

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 119A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Identificativo nucleo CS119

Foglio	Particella	Sub
51	163	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS119

Precari

Identificativo nucleo CS119

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS120

Toponimo CASANUOVA

UTOE 6 Celle

Località CELLE

Schedatura A2 81-82

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 322

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 21/06/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 120C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	140	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note SCHEDATURA A2 N.81

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS120

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 120A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	140	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Identificativo nucleo CS120

Note SCHEDATURA A2 N.82

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 120P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note NON PRESENTE IN MAPPA ED IN CATASTO

Immagini

Identificativo nucleo CS120

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS121

Toponimo CASTAGNETO DI SOPRA

UTOE 6 Celle

Località

Schedatura A2 73-74

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 326

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 21/06/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 121C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	64	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede

Elementi resede

Permeabilità

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS121

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note SCHEDATURA A2 N.73

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 121A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Identificativo nucleo CS121

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	64	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede

Elemento resede

Permeabilità resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note SCHEDATURA A2 N.74

Immagini

Identificativo nucleo CS121

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS122

Toponimo

UTOE 6 Celle

Località CELLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale contrastante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 21/06/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 122C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	44	CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 2006 CTR

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia capannone industriale

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura lamiera

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS122

Identificativo nucleo **CS122**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS123

Toponimo CELLE

UTOE 6 Celle

Località CELLE

Schedatura A2 64-65

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 329

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL011

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note EDIFICI IN RISTRUTTURAZIONE

DataRilievo 21/06/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 123C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	656	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura

Manto copertura

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	
Intonaco		☑	☐	☐	
Basamento		☑	☐	☐	
Pavimentazione resede		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 123A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 329

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Identificativo nucleo CS123

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	655	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☑	☐	☐	
Basamento	☑	☐	☐	
Pavimentazione resede	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS123

Precari

Identificativo nucleo CS123

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS124

Toponimo CELLE

UTOE 6 Celle

Località CELLE

Schedatura A2 63-66-67-68-69

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 330

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL011

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 21/06/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 124C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	258	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 2 di alto valore

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS124

Identificativo nucleo **CS124**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 124C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	258	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità alta

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
scala esterna			
cornici marcapiano			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS124

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 2 di alto valore

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 124A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 330

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	258	

Identificativo nucleo CS124

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS124

Identificativo nucleo **CS124**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 124A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 330

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	258	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS124

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS124**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 124A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80 330

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	258	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 0

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS124

Note

Immagini

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 124A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51		53

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS124

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS124

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS125

Toponimo CELLE

UTOE 6 Celle

Località

Schedatura A2 70

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 331

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note TUTTI RUDERI

DataRilievo 21/06/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 125C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	145	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☑

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede

Elementi resede

Permeabilità

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	
Basamento		☑	☐	☐	
Pavimentazione resede		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note SCHEDATURA A2 N.70

Immagini

Identificativo nucleo CS125

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 125A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	145	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porcilaia

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS125

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☑	☐	☐	
Basamento	☑	☐	☐	
Pavimentazione resede	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note SCHEDATURA A2 N.70

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 125P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Identificativo nucleo CS125

Note RUDERE NON PRESENTE IN MAPPA

Immagini

Identificativo nucleo **CS125**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS126

Toponimo IL MULINO

UTOE 11 Dicomano Puccica - Scaffaia

Località DICOMANO

Schedatura A2 71-72

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 328

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note C002 RAPPRESENTA IL VECCHIO MULINO NO IL C001

DataRilievo 21/06/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 126C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	39	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☑

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS126

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note SCHEDATURA A2 N.71

Immagini

Identificativo nucleo CS126

Identificativo nucleo **CS126**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 126C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	40	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS126

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note SCHEDATURA A2 N.72

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 126A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	52	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Identificativo nucleo CS126

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS126

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 126A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porcilaia

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS126

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS126

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS127

Toponimo LE POZZE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 379

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL012

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 23/06/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 127C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☑

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
47	19	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS127

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
loggiati e/o porticati			
scala esterna monumentale			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	PORZIONE DA RISTRUTTURARE
Intonaco		☑	☐	☐	PORZIONE DA RISTRUTTURARE
Basamento		☑	☐	☐	PORZIONE DA RISTRUTTURARE

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 1 di rilevante valore

Note CAPPELLA DI VILLA LE POZZE INSERITA DENTRO

Immagini

Identificativo nucleo CS127

Identificativo nucleo **CS127**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 127C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
47	21	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità alta

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
elementi significativi di arredo urbano			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS127

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 127A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 379

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Identificativo nucleo CS127

Foglio	Particella	Sub
47		0

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note TRATTASI DI CAPPELLA

Immagini

Identificativo nucleo CS127

Identificativo nucleo **CS127**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 127A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 379

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
47		19

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Identificativo nucleo CS127

Valore storico-architettonico dell'edificio

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 127P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS127

Identificativo nucleo **CS127**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS128

Toponimo LE POZZE DI SOTTO

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 378

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 23/06/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 128C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
47	15	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS128

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS128

Identificativo nucleo **CS128**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 128C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
46	26	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☑

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS128

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS128**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 128C003

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
47	15	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità alta

Elementi resede

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS128

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS128

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS129

Toponimo SANTA MARGHERITA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 371

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL012

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 23/06/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 129C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
45	54	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS129

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note EDIFICIO DI LUOGO E FORMA DIVERSO - PRESENZA DIVARIE TIPOLOGIE DI FALDE DI COPERTURA

Immagini

Identificativo nucleo CS129

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 129P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note COPERTURA PARZIALMENTE ASSENTE

Immagini

Identificativo nucleo CS129

Identificativo nucleo **CS129**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS130

Toponimo TREGGIAIA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 374

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL012

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 23/06/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 130C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
46	16	
46	87	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note EDIFICIO DI LUOGO E FORMA DIVERSI

Immagini

Identificativo nucleo CS130

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 130A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 374

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
46	85	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità resede alta

Elemento resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS130

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS130

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS131

Toponimo PIANOLE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 373

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto

Giacitura prevalente

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - RECENTE COSTRUZIONE

DataRilievo 23/06/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 131C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
46	4	CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 1998

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 131A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Identificativo nucleo CS131

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub	
46	4		CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura fibrocemento/plastica

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS131

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 131P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note NON PRESENTE IN MAPPA

Immagini

Identificativo nucleo CS131

DATI GENERALI

Identificativo Precario 131P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note NON PRESENTE IN MAPPA

Immagini

Identificativo nucleo CS131

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS132

Toponimo SANTA MARGHERITA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 372

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - RECENTE COSTRUZIONE

DataRilievo 23/06/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 132C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
45	211	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 1998

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS132

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS132

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 132P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS132

DATI GENERALI

Identificativo Precario 132P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS133

Toponimo BORRO

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 367

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 23/06/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 133C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
45	81	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☑

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☑	☐	
Intonaco		☑	☑	☐	
Basamento		☑	☐	☐	
Pavimentazione resede		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note CAPPELLA DELLA COLTA (MUTATO L'USO)

Immagini

Identificativo nucleo CS133

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 133A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
45	81	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS133

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 133P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale eternit

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note NON PRESENTE IN MAPPA

Immagini

Identificativo nucleo CS133

Identificativo nucleo **CS133**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS134

Toponimo CASA DEL CAMPO

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 297

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL013

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 01/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 134C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
50	162	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
torretta e/o loggia			
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
scala esterna monumentale			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS134

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 134A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 297

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60	797	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Identificativo nucleo CS134

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS134

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS135

Toponimo LACCIANO

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 242

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL014

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note a004 NON IN MAPPA NE' HA RIFERIMENTI CATASTALI

DataRilievo 01/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 135C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58	3	
58	4	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS135

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 135A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 242

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	138	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☑

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS135

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS135**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 135A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 242

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58		4

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS135

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS135

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 135A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 242

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	138	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS135

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS135

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 135A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 242

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS135

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note NON RISULTA ESSERE IN MAPPA NE' AVERE IDENTIFICATIVI CATASTALI

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS135

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS136

Toponimo V. CANZANA

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 244

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL014

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 01/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 136C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58	47	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
cornici marcapiano			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS136

Identificativo nucleo **CS136**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 136C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58	45	
58	119	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità alta

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS136

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note UNITA' IMMOBILIARE RESTAURATA NEL 1938 (SCRITTA IN FACCIATA)

Immagini

Identificativo nucleo CS136

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 136C003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☑

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58	49	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia chiesa

Destinazione d'uso luogo di culto

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS136

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 1 di rilevante valore

Note CHIESA DI CANZANA

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 136A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 244

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58	46	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore

Identificativo nucleo CS136

intonaco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			
aperture di particolare interesse (monofore, bifore,trif			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS136

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 136A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 244

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58	45	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS136

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS136

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS137

Toponimo VILLA DEL POGGIO

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 285

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL015

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note A002 NON IN MAPPA - A003 NON ACCESSIBILE - PRESENZA DI MADONNINA

DataRilievo 01/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 137C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☑

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58	104	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS137

Numero piani max 4

Numero piani inferiori 3

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta campanaria			
cornici marcapiano			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
scala esterna monumentale			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	
Basamento		☐	☑	☐	
Pavimentazione resede		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 1 di rilevante valore

Note LA STRUTTURA RISULTA ESSERE IN STATO DI DEGRADO FISICO EVIDENTE - CAPPELLA DELLA VILLA DEL POGGIO INSERITA DENTRO

Immagini

Identificativo nucleo CS137

Identificativo nucleo **CS137**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 137C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58	95	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede

Elementi resede

Permeabilità

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS137

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS137

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 137C003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58	95	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede

Elementi resede

Permeabilità

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS137

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 137A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 185

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58	137	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☑

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Identificativo nucleo CS137

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS137

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 137A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80 285

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede

Elemento resede

Permeabilità resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS137

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS137**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 137A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58	95	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede

Elemento resede

Permeabilità resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico

Identificativo nucleo CS137

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS137**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS138

Toponimo BADIA AD AGNANO

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 148

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL016

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note MANCANO DATAZIONI

DataRilievo 01/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 138C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☑

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38		A

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia chiesa

Destinazione d'uso luogo di culto

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS138

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta campanaria			
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 1 di rilevante valore

Note CATASTO: METTERE 'A' SULLA PARTICELLA - Chiesa di S.Maria ad Agnano

Immagini

Identificativo nucleo CS138

Identificativo nucleo **CS138**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 138C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	77	
38	78	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità alta

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS138

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note COPERTURA COMPLETAMENTE E/O PARZIALMENTE CROLLATA

Immagini

Identificativo nucleo CS138

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 138C003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	83	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità media

Elementi resede

alberature di pregio

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS138

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 138A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 148

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	76	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Identificativo nucleo CS138

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS138

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 138A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 148

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	82	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS138

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS138

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 138A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 148

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38		80

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia forno

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS138

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS138**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 138A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 148

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	81	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio

Identificativo nucleo CS138

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS139

Toponimo CASA NUOVA

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località BADIA AD AGNANO

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 169

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 01/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 139C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	142	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note ESISTENTE NEL XIX SECOLO

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS139

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 139P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera/legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS139

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS140

Toponimo PODERE LA SALA

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località BADIA AD AGNANO

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 165-166

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL017

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note A001 E A002 NON PRESENTI IN MAPPA

DataRilievo 01/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 140C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
37	88	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS140

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS140

Identificativo nucleo **CS140**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 140C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
37	83	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità alta

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS140

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 140A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

Identificativo nucleo CS140

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura fibrocemento/plastica

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS140

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 140A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS140

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS141

Toponimo PIGNANO

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località CARBONILE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 164

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note I VOLUMI DELLE SCUDERIE (VEDI FOTO) NON SONO PRESENTI IN MAPPA

DataRilievo 01/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 141C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
37	67	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

pozzo

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS141

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 141A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
37		67

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porcilaia

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Permeabilità resede alta

Elemento resede

pozzo

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore

Identificativo nucleo CS141

muratura in pietra a vista

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS141

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 141A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

pozzo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS141

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS142

Toponimo CASALE DEL FATTORE

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località PIGNANO

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 163

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note SU FACCIATA 1930 DATA DI RICOSTRUZIONE G.C.

DataRilievo 01/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 142C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
37	179	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS142

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Pavimentazione resede		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS142

Identificativo nucleo **CS142**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 142C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
37	179	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità alta

Elementi resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS142

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 142A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
37	179	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore

Identificativo nucleo CS142

muratura in pietra a vista

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS142

Identificativo nucleo **CS142**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS143

Toponimo CONTRA

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località BADIA AD AGNANO

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 162

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL018

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 01/07/2007

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 143C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
37	34	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS143

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 3

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	grigio

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note RICOSTRUITO NELL'ANNO 1919

Immagini

Identificativo nucleo CS143

Identificativo nucleo **CS143**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 143C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
37	45	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS143

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 143A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 162

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
37	45	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Identificativo nucleo CS143

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS143

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 143A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 162

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
37	42	
37	181	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☑

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS143

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS143

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 143A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 162

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
37		38
37		40

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 19

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS143

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS143

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS144

Toponimo IL PALAZZO

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 256

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 08/08/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 144C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	78	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

gazebo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS144

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note LA COPERTURA NON SI VEDE BENE DALL'ESTERNO, SEMBRA IN COPPI E EMBRICI

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 144A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Identificativo nucleo CS144

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub	
55	151		CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	
blocchi in cls	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico ricostruito

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Identificativo nucleo CS144

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS145

Toponimo IL PALAZZO

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 255

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 08/07/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 145C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	130	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

forno

gazebo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS145

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
abbaino			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS145

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 145P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note COPERTURA IN COPPI E TEGOLE

Immagini

Identificativo nucleo CS145

DATI GENERALI

Identificativo Precario 145P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note NON PRESENTE IN MAPPA

Immagini

Identificativo nucleo CS145

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS146

Toponimo PALAZZO FATTORIA MONTEDOMINI

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 249

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL020

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 08/07/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 146C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☑

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	32	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS146

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
torretta campanaria			
scala esterna			
cornici marcapiano			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
inferriate di pregio			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 1 di rilevante valore

Note RICOSTRUITO 1980 - CAPPELLA DI MONTEDOMINI INSERITA DENTRO

Immagini

Identificativo nucleo CS146

Identificativo nucleo **CS146**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 146C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	29	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS146

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note RICOSTRUITO 1980

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 146A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 249

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	30	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

Identificativo nucleo CS146

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS146

Identificativo nucleo **CS146**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 146A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80 249

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55		28

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
blocchi in cls	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Identificativo nucleo CS146

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS146**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 146A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 249

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55		32

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia cappella

Destinazione d'uso luogo di culto

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta campanaria			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			
inferriate di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS146

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note CAPPELLA DELLA VILLA DI MONTEDOMINI

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 146P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica/legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS146

DATI GENERALI

Identificativo Precario 146P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica/legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS146

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS147

Toponimo PALAZZO MONTEDOMINI

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 249

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 08/07/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 147C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	36	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità bassa

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
scala esterna	Pietra		
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale	Pietra		
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)	Pietra		
inferriate di pregio			
archi faccia vista	Cotto		
archetti a vista di scarico sulle aperture	Cotto		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS147

Identificativo nucleo **CS147**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 147C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	36	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
scala esterna	Pietra		
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale	Pietra		
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)	Pietra		
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS147

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 147A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	36	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Identificativo nucleo CS147

Ricostruito ☐ **Periodo di ricostruzione**

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS147

Identificativo nucleo **CS147**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 147A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	35	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS147

Valore storico-architettonico dell'edificio

Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS147**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS148

Toponimo

UTOE 8 Petroniano

Località PETRONIANO

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 254

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 08/07/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 148C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	137	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Identificativo nucleo CS148

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS148

Precari

Identificativo nucleo CS148

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS149

Toponimo POGGIO MARINO

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località BADIA AD AGNANO

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 146

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL022

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note LAVORI IN CORSO

DataRilievo 08/07/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 149C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	122	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta campanaria			
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	
Pavimentazione resede		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS149

Identificativo nucleo **CS149**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 149C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	122	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità alta

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS149

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS149

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS150

Toponimo POGGIO MARINO

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località BADIA AD AGNANO

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 146

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL022

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 08/07/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 150C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	63	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS150

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Pietra		
inferriate di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS150

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS150

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS151

Toponimo VIVAIO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località POGGIO S.TA CROCE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 144

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL023

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note IL PLESSO IN PARTE RISULTA NON ACCESSIBILE

DataRilievo 08/07/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 151C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	60	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 4

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
inferriate di pregio			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS151

Identificativo nucleo **CS151**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 151C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	156	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Permeabilità media

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS151

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note NON ACCESSIBILE SU PIU' LATI

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 151A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 144

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	158	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Identificativo nucleo CS151

Ricostruito ☐ **Periodo di ricostruzione**

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note NON ACCESSIBILE SU PIU' LATI

Immagini

Identificativo nucleo CS151

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 151P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note NON ACCESSIBILE

Immagini

Identificativo nucleo CS151

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS152

Toponimo VIVAIO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 144

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL023

Caratteri contesto

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - VISIBILE SOLO DA LONTANO

DataRilievo 08/07/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 152C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	197	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS152

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS152

Identificativo nucleo **CS152**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS153

Toponimo VIVAIO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località POGGIO SANTA CROCE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 145

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO E RISULTA SOLAMENTE VISIBILE UNA PICCOLA PARTE DELL'EDFICIO

DataRilievo 08/07/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 153C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	165	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
colomabaia			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS153

Precari

Identificativo nucleo CS153

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS154

Toponimo

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località VICOLAGNA

Schedatura A2 59-60-61-62

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 183-184

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL024

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note PLESSO NON ACCESSIBILE - VERIFICARE UTOE

DataRilievo 08/07/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 154C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	113	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 4

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
barbacane, merlature			
inferriate di pregio			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note SCHEDE A2 N. 60 - CENSIMENTO '8' N. 184 - NON ACCESSIBILE

Immagini

Identificativo nucleo CS154

Identificativo nucleo **CS154**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 154C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	153	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità media

Elementi resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Numero piani max 4

Numero piani inferiori 2

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
inferriate di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS154

Note SCHEDA A2 N. 59 - CENSIMENTO '80 N. 184 - NON ACCESSIBILE

Immagini

Identificativo nucleo CS154

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 154C003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	155	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS154

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note SCHEDA A2 N. 61 - CENSIMENTO '80 N. 183 - NON ACCESSIBILE

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 154A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	113	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Identificativo nucleo CS154

Ricostruito ☐ **Periodo di ricostruzione**

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note SCHEDA A2 N. 62 - NON ACCESSIBILE

Immagini

Identificativo nucleo CS154

Precari

Identificativo nucleo CS154

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS155

Toponimo FILIPPONI

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località POGGIO S.TA CROCE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 181

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL025

Caratteri contesto

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note PLESSO NON ACCESSIBILE IN QUANTO SOMMERSO DALLA VEGETAZIONE - BOMBARDATO NEL 1944

DataRilievo 08/07/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 155C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☑

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	91	
30	92	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta campanaria			
scala esterna			
inferriate di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 1 di rilevante valore

Note CAPPELLA DI VICOLAGNA INSERITA DENTRO

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS155

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 155A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 181

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30		93

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia forno

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS155

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 155P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note NON ACCESSIBILE

Immagini

Identificativo nucleo CS155

DATI GENERALI

Identificativo Precario 155P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale plastica/legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS155

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS156

Toponimo PETRONIANO

UTOE 8 Petroniano

Località ORATORIO DI MONTEDOMINI

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 257

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL019

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note IN COMPLETO STATO DI ABBANDONO

DataRilievo 08/07/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 156C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	16	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia chiesa

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Identificativo nucleo CS156

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note CHIESA DI MONTEDOMINI

Immagini

Identificativo nucleo CS156

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 156C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	16	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia canonica

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità alta

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
torretta campanaria			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS156

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS156

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS157

Toponimo SESSOLA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 268

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL021

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 08/07/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 157C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	55	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS157

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
inferriate di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS157

Identificativo nucleo **CS157**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 157C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	153	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità alta

Elementi resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
barbacane, merlature			
inferriate di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS157

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS157

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 157C003

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	55	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità alta

Elementi resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
barbacane, merlature			
inferriate di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS157

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 157A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 268

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	5003	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia forno

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Identificativo nucleo CS157

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note TRATTASI DI FORNO CON ESSICCATOIO

Immagini

Identificativo nucleo CS157

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 157A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 268

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	55	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS157

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note TRATTASI DI FORNO CON ESSICCATOIO

Immagini

Identificativo nucleo CS157

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 157A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 268

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57		53

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS157

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 157P001

Invariante Piano Strutturale ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera/legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS157

DATI GENERALI

Identificativo Precario 157P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera/legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS157

DATI GENERALI

Identificativo Precario 157P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera/legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS157

DATI GENERALI

Identificativo Precario 157P004

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia box auto

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS157

DATI GENERALI

Identificativo Precario 157P005

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera/legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS157

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS158

Toponimo POGGIO A VALLE

UTOE

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 349

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL026

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 23/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 158C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	89	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS158

Identificativo nucleo **CS158**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS159

Toponimo POGGIO A VALLE

UTOE

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 350

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL026

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 23/07/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 159C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	89	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS159

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS159

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 159P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale cotto

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS159

DATI GENERALI

Identificativo Precario 159P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale cotto

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS159

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS160

Toponimo POGGIO A VALLE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 351

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL026

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 23/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 160C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	88	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS160

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS160

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 160A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 351

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48		83

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS160

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Basamento	☐	☑	☐	
Pavimentazione resede	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 160P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Identificativo nucleo CS160

Tipologia baracca

Materiale cotto

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note PARZIALMENTE IN MURATURA

Immagini

Identificativo nucleo CS160

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS161

Toponimo POGGIO A VALLE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 352

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL026

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 23/07/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 161C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	86	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS161

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS161

Identificativo nucleo **CS161**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS162

Toponimo POGGIO A VALLE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 348

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 23/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 162C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	292	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS162

Identificativo nucleo **CS162**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS163

Toponimo VILLA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 364

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL027

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 23/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 163C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☑

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
45	116	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

pozzo

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS163

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 1 di rilevante valore

Note PRESENZA DI PIU' TIPOLOGIE DI COPERTURA (PADIGLIONE, CAPANNA, UNICA FALDA) - CAPPELLA DI VILLA INSERITA NELL'EDIFICIO

Immagini

Identificativo nucleo CS163

Identificativo nucleo **CS163**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 163C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
45	0	A

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia chiesa

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta campanaria			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
visibile rialzamento della copertura rispetto alla quota di'imposta originaria	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS163

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note CATASTO: METTERE 'A' NELLA PARTICELLA

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 163A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 364

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
45	115	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore

Identificativo nucleo CS163

intonaco bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS163

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 163A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 364

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
45	113	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Identificativo nucleo CS163

Note Catasto terreni

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS163

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS164

Toponimo POGGIO A VALLE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 353

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 23/07/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 164C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	246	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS164

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS164

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 164P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS164

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS165

Toponimo GELLO

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 377

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 23/07/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 165C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
47	60	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS165

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS165

Identificativo nucleo **CS165**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 165C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
47	60	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS165

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 165A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
47	60	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Identificativo nucleo CS165

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note TRATTASI DI LOCALE TECNICO

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 165P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

Identificativo nucleo CS165

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TRATTASI DI RICOVERO BESTIAME CON COPERTURA IN TEGOLE PORTOGHESI

Immagini

Identificativo nucleo CS165

DATI GENERALI

Identificativo Precario 165P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TRATTASI DI RICOVERO BESTIAME CON COPERTURA IN TEGOLE PORTOGHESI

Immagini

Identificativo nucleo CS165

DATI GENERALI

Identificativo Precario 165P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TRATTASI DI RICOVERO BESTIAME CON COPERTURA IN TEGOLE PORTOGHESI

Immagini

Identificativo nucleo CS165

DATI GENERALI

Identificativo Precario 165P004

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica/legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TRATTASI DI RICOVERO BESTIAME CON COPERTURA IN TEGOLE PORTOGHESI

Immagini

Identificativo nucleo CS165

DATI GENERALI

Identificativo Precario 165P005

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TRATTASI DI RICOVERO BESTIAME CON COPERTURA IN TEGOLE PORTOGHESI

Immagini

Identificativo nucleo CS165

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS166

Toponimo GELLO

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 380-381

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 23/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 166C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
47	69	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1925

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS166

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS166

Identificativo nucleo **CS166**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 166C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
47	70	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS166

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 166A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☑

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
47	100	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia cappella

Destinazione d'uso luogo di culto

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Identificativo nucleo CS166

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
aperture di particolare interesse (monofore, bifore,trif			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 1 di rilevante valore

Note CAPPELLA DI GELLO

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 166P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

Identificativo nucleo CS166

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia box auto

Materiale cotto

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS166

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS167

Toponimo VILLA GENTILI

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località POGGIO ORTICAIA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 89

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL028

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note AZIENDA IL FORTETO

DataRilievo 23/07/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 167C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	129	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta campanaria			
scala esterna			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
barbacane, merlature			
loggiati e/o porticati			
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
visibile rialzamento della copertura rispetto alla quota di'imposta originaria	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 2 di alto valore

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS167

Identificativo nucleo **CS167**

Identificativo nucleo **CS167**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 167C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	183	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Permeabilità alta

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
colomabaia			
cornici marcapiano			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS167

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 2 di alto valore

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS167

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 167C003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	25	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Permeabilità bassa

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta campanaria			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
barbacane, merlature			
scala esterna monumentale			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS167

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 2 di alto valore

Note PRESENZA DI Più TIPOLOGIE DI COPERTURA (PADIGLIONE, CAPANNA, UNICA FALDA) - PRESENZA DI VOLUMI COPERTI IN LAMIERA E MARSIGLIESI

Immagini

Identificativo nucleo CS167

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 167A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 89

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	184	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede nulla

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Identificativo nucleo CS167

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			
aperture di particolare interesse (monofore, bifore,trif			
bassorilievi ceramici di pregio			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS167

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 167A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 89

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	25	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porta di accesso al plesso

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
aperture di particolare interesse (monofore, bifore,trif			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS167

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 167P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale eternit

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS167

Identificativo nucleo **CS167**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS168

Toponimo MACERETO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località POGGIO SANTA CROCE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 107

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL029

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note RUDERI

DataRilievo 23/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 168C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
25	139	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note COPERTURA (TEGOLE/COPPI E MARSIGLIESI) COMPLETAMENTE O PARZIALMENTE CROLLATA

Immagini

Identificativo nucleo CS168

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 168A001

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80 107

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
25		8

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

Identificativo nucleo CS168

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note COPERTURA MISTA IN COPPI, TEGOLE, LAMIERA, FIBROCEMENTO, PLASTICA

Immagini

Identificativo nucleo CS168

Identificativo nucleo **CS168**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 168A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
25	139	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 1975

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
barbacane, merlature			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS168

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS169

Toponimo MACERETO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località POGGIO SANTA CROCE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 108

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL029

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note ANNESSO AGRICOLO

DataRilievo 23/07/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 169C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
25	143	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note TRATTASI DI ANNESSO AGRICOLO

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS169

Identificativo nucleo **CS169**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS170

Toponimo FROSINAIA

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località POGGIO SANTA CROCE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 109

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note PRESENZA DI CANTIERE IN CORSO

DataRilievo 23/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 170C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
24	8	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS170

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS170

DATI GENERALI

Identificativo Precario 170P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS170

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS171

Toponimo DICOMANO

UTOE 7 Frascole

Località LE CHIAVELLAIE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 198

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL030

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 23/07/200

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 171C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	124	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione 0

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS171

Numero piani max 4

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
colomabaia			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS171

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 171A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 198

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	124	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS171

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS171

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 171A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80 198

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	124	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS171

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS171

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 171A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
visibile rialzamento della copertura rispetto alla quota di'imposta originaria	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS171

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note aggiunta di scala esterna in CLS

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS171

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS172

Toponimo IL COLLE

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località POGGIO SANTA CROCE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 138

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 172C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
23	102	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS172

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 172A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Identificativo nucleo CS172

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30		6

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS172

Identificativo nucleo **CS172**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 172A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
23		11

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS172

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS172**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 172A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30		4

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS172

Valore storico-architettonico dell'edificio

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS172

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS173

Toponimo LA FRATTA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 332

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 173C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	156	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS173

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 173A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	156	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS173

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS173

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 173A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	155	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS173

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS173

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS174

Toponimo LA FRATTA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note NON PRESENTE IN MAPPA - NELLA MAPPA CATASTALEPRESENTE SOLO UNA PARTE

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 174C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	323	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 174A001

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Identificativo nucleo CS174

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia forno

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS174

Identificativo nucleo **CS174**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 174A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede orto

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura fibrocemento/plastica

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Tipologia	Colore
blocchi in cls	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS174

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS175

Toponimo LA FRATTA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON PRESENTE IN MAPPA NE IN CATASTO

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 175C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	157	CATASTO TERENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note TRATTASI DI CASA IN LEGNO

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS175

Identificativo nucleo **CS175**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS176

Toponimo LA FRATTA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON PRESENTE IN MAPPA - MENTRE RISULTA PRESENTE NELLA MAPPA CATASTALE

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 176C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	326	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS176

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS176

Precari

Identificativo nucleo CS176

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS177

Toponimo CELLAIA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 336

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note UNA PARTE RISULTA RISTRUTTURATA ED UNA CON LAVORI IN CORSO MA IL TUTTO IN ABBANDONO

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 177C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	130	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

pozzo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS177

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
cancelli in ferro battuto di pregio			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	
Basamento		☐	☑	☐	
Pavimentazione resede		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS177

Identificativo nucleo **CS177**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 177C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	130	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia chiesa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta campanaria			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	
Pavimentazione resede		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS177

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 2 di alto valore

Note CAPPELLA DI CELLAIA

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 177A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	130	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore

Identificativo nucleo CS177

intonaco e/o mattoni-pietra a vista

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	
Pavimentazione resede	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS177

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 177A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
41	130	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	
Pavimentazione resede	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS177

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS177

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS178

Toponimo CASA VECCHIA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 338

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 178C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	263	CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS178

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
cornici marcapiano			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS178

Precari

Identificativo nucleo CS178

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS179

Toponimo CASA VECCHIA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 339

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 179C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	262	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS179

Precari

Identificativo nucleo CS179

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS180

Toponimo CASA VECCHIA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 340

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 180C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	261	CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS180

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS180

Identificativo nucleo **CS180**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS181

Toponimo CASA VECCHIA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 341

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 181C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	260	CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS181

Identificativo nucleo **CS181**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS182

Toponimo CASA VECCHIA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 342

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 182C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	257	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS182

Identificativo nucleo **CS182**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS183

Toponimo CASA VECCHIA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 345

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note DATAZIONE CERTA 1957

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 183C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	249	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS183

Identificativo nucleo **CS183**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS184

Toponimo CASA VECCHIA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 344

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 184C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	114	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

pozzo

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS184

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS184

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 184A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	245	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità resede media

Elemento resede

pozzo

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
cornici marcadavanzale			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS184

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS184

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 184A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	8004	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità resede media

Elemento resede

pozzo

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
cornici marcadavanzale			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS184

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS184

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS185

Toponimo LA FONTE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 333

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note RISTRUTTURAZIONE RECENTE

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 185C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	128	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS185

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS185

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 185A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	128	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS185

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS185**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 185A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	128	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☐	☑	IN METALLO TUTTO NUOVO

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico basso

Identificativo nucleo CS185

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS185**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 185A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	128	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Identificativo nucleo CS185

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS185**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS186

Toponimo

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note RECENTE COSTRUZIONE

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 186C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	131	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS186

Precari

Identificativo nucleo CS186

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS187

Toponimo

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note RECENTE COSTRUZIONE

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 187C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	210	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS187

Identificativo nucleo **CS187**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS188

Toponimo

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note RECENTE COSTRUZIONE NON PRESENTE IN MAPPA - PRESENTE IN CATASTO

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 188C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	291	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS188

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS188

Identificativo nucleo **CS188**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS189

Toponimo

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note RECENTE COSTRUZIONE

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 189C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	287	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS189

Identificativo nucleo **CS189**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS190

Toponimo

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note RECENTE COSTRUZIONE NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 190C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	289	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS190

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS190

Precari

Identificativo nucleo CS190

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS191

Toponimo FOSTIA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 335

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note SUL LUOGO SORGEVA UNA CHIESA DEDICATA A S. PIETRO E UNA ROCCA DEI GUIDI (NICCOLAI B.S.L. 1914) NON ACCESSIBILE

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 191C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	330	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☑

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS191

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS191

Identificativo nucleo **CS191**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS192

Toponimo FOSTIA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 337

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note SIAMO STATI ALLONTANATI DALL'INQULINA - PRECARIO NON FOTOGRAFATO

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 192C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	223	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
bassorilievi ceramici di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 192A001

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Identificativo nucleo CS192

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS192

Precari

Identificativo nucleo CS192

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS193

Toponimo IL COLLE

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località POGGIO SANTA CROCE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 139

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note LA PROPRIETA' HA NEGATO L'ACCESSO ED IL RILIEVO

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS194

Toponimo IL COLLE

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località LE VALLODOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 140

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 28/07/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 194C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	47	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note aggiunta scala in ferro

Immagini



Identificativo nucleo CS194

Identificativo nucleo **CS194**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 194C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	48	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 3

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	beige

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS194

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

2 corpi chiusi sui quali si collocano 2 terrazze

Immagini

Identificativo nucleo CS194

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 194A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	185	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS194

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 194P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS194

Identificativo nucleo **CS194**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS195

Toponimo DICOMANO

UTOE 10 Rimaggio

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 122

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici/urbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note IN ABBANDONO

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 195C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28	23	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS195

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS195

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS196

Toponimo DICOMANO

UTOE 10 Rimaggio

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 123

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 196C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28	45	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS196

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	verde

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Intonaco		☐	☑	☐	
Basamento		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	TRATTASI DI GARAGE

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS196

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 196A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28	45	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità resede alta

Elemento resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	
Basamento	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note

Identificativo nucleo CS196

aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS196

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS197

Toponimo DICOMANO

UTOE 10 Rimaggio

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale contrastante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 197P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Identificativo nucleo CS197

Note PILASTRI IN CEMENTO

Immagini

Identificativo nucleo CS197

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS198

Toponimo DICOMANO

UTOE 10 Rimaggio

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale contrastante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 198P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale eternit

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS198**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS199

Toponimo DICOMANO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 124

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 199C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28	69	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS199

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS199

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 199P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia box auto

Materiale eternit

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Identificativo nucleo CS199

Immagini

DATI GENERALI

Identificativo Precario 199P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS199

DATI GENERALI

Identificativo Precario 199P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS199

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS200

Toponimo ALTAMIRA

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 199

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 200C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28	72	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS200

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS200

DATI GENERALI

Identificativo Precario 200P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia box auto

Materiale eternit

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note MURATURA A BLOCCHI INTONACATI - NON PRESENTE IN MAPPA SI SU CATASTO

Immagini

Identificativo nucleo CS200

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS201

Toponimo ALTAMIRA

UTOE 10 Rimaggio

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 199

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 201C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28	74	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			
cancello monumentale			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS201

Precari

Identificativo nucleo CS201

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS202

Toponimo ALTAMIRA

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - ANNESSI E PRECARIO NON PRESENTI IN MAPPA

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 202C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28	833	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 202A001

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Identificativo nucleo CS202

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede media

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS202

Identificativo nucleo **CS202**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 202A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede media

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS202

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 202P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS202

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS203

Toponimo ALTAMIRA

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 205

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 203C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28	78	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS203

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			
cancelli in ferro battuto di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS203

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 203A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28		78

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Identificativo nucleo CS203

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS203

Identificativo nucleo **CS203**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS204

Toponimo ALTAMIRA

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 201

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale contrastante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - 2 PRECARI NON PRESENTI IN MAPPA

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 204C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28	343	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS204

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico ricostruito

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS204

DATI GENERALI

Identificativo Precario 204P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS204

DATI GENERALI

Identificativo Precario 204P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS204

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS205

Toponimo IL PARADISO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 202

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 205C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28	77	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS205

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS205

Identificativo nucleo **CS205**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS206

Toponimo VIGNE DI SOTTO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 200

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - PRECARIO VISIBILE SU VISTA AEREA

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 206C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	108	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
loggiati e/o porticati			
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS206

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS206

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS207

Toponimo VIGNA DI SOPRA

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 197

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 207C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	104	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS207

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS207

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 207A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	212	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS207

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☐	☑	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 207P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS207

Identificativo nucleo **CS207**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS208

Toponimo PARADISINO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 203

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 208C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28	59	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS208

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	PER BOX AUTO

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS208

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 208A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub	
28		60	CATASTO TERRENI

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	beige

Identificativo nucleo CS208

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	LASTRICO SOLARE SU RIMESSA

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS208

Identificativo nucleo **CS208**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS209

Toponimo IL LAGO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 131

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 209C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28	111	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia capannone industriale

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS209

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	TETTOIA IN FERRO

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note RISALENTE PROBABILMENTE AGLI INIZI DEL 1900

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS209

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 209A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS209

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS209**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS210

Toponimo ILLAGO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 130

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 210C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28	188	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS210

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS210

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS210

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS211

Toponimo IL LAGO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 130

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note NON CI SONO SCHEDE PRECARIO 2

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 211C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
25	170	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS211

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS211

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 211P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera/legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS211

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS212

Toponimo IL LAGO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 128

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 212C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
25	179	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS212

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
scala esterna monumentale			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS212

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS212

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS213

Toponimo IL LAGO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 129

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 213C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
25	199	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS213

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS213

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 213A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
25	199	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Identificativo nucleo CS213

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS213**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS214

Toponimo IL LAGO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 129

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 214C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
25	199	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS214

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS214

Precari

Identificativo nucleo **CS214**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS215

Toponimo LA VILLA

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 135

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 215C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	5	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1990

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS215

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS215

Identificativo nucleo **CS215**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS216

Toponimo LA VILLA

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 135

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 216C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	5	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1990

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS216

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
cornici marcadavanzale	Cemento		
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS216

Precari

Identificativo nucleo **CS216**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS217

Toponimo LA VILLA

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 134

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 217C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	5	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS217

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS217

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS217

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS218

Toponimo LA VILLA - LAGO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 134

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 218C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	5	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

piscina

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS218

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS218

Precari

Identificativo nucleo **CS218**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS219

Toponimo LA VILLA - LAGO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 133

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note CAPPELLA DEL LAGO

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 219C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
25	72	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione TARDO 180

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia chiesa

Destinazione d'uso luogo di culto

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS219

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta campanaria			
loggiati e/o porticati			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note CAPPELLA DEL LAGO

Immagini

Identificativo nucleo CS219

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 219A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
25	72	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☑

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità resede media

Elemento resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS219

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS219

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS220

Toponimo IL LAGO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 112

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 220C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
25	33	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS220

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS220

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS220

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS221

Toponimo IL LAGO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 113

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note I DUE PRECARI NON SONO PRESENTI IN MAPPA

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 221C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
25	35	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS221

Identificativo nucleo **CS221**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 221C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
25	35	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso turistico-ricettivo

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità alta

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS221

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 221P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Identificativo nucleo CS221

Note NON PRESENTE IN MAPPA

Immagini

Identificativo nucleo **CS221**

DATI GENERALI

Identificativo Precario 221P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TRATTASI DI CANILE - NON PRESENTE IN MAPPA

Immagini

Identificativo nucleo CS221

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS222

Toponimo C. MAGGIO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 111

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note RUDERE

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 222C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
24	21	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS222

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 222A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
24	21	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS222

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS222

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS223

Toponimo VICINATO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 125

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note NUCLEO A CAVALLO DI DUE UTOE LA 4 E LA 10

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 223C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28	29	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Pavimentazione resede		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS223

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 223A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28	871	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	grigio

Identificativo nucleo CS223

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS223

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS224

Toponimo PODERE IL GHEPPIO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 132

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto

Giacitura prevalente

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RAGGIUNGIBILE

DataRilievo 26/09/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS225

Toponimo REDIBRIGA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 358

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 225C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	49	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS225

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS225

Identificativo nucleo **CS225**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 225C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	49	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità alta

Elementi resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS225

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 225A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	49	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Identificativo nucleo CS225

Ricostruito ☐ **Periodo di ricostruzione**

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali **Destinazione d'uso** residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia **Elemento resede**

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna **Manto copertura** lamiera

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note TAMPONATURA CON LAMIERA DELLE PARETI

Immagini

Identificativo nucleo CS225

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 225A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	49	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☐	☑	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS225

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 225P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS225

Identificativo nucleo CS225

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS226

Toponimo LA NAVE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 359

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 226C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	42	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
cornici marcadavanzale	Pietra		
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS226

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 226A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	373	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Identificativo nucleo CS226

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS226

DATI GENERALI

Identificativo Precario 226P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

DATI GENERALI

Identificativo Precario 226P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS226

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS227

Toponimo LA NAVE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale contrastante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO E DA LONTANO

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 227C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia capannone industriale

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	
blocchi in cls	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☐	☑	
Intonaco		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	COPERTURA IN LAMIERA

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS227

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 227P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS227

Identificativo nucleo CS227

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS228

Toponimo AGRARIA GETTO

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 375

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo contrastante

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 228C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	14	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
loggiati e/o porticati			
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			
inferriate di pregio			
cancelli in ferro battuto di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS228

Identificativo nucleo **CS228**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 228C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	167	
48	168	
48	215	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità alta

Elementi resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS228

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 228A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	215	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede

Elemento resede

Permeabilità resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS228

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS228

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS229

Toponimo AGRICOLA GETTO

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note CAPPELLA

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 229C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	36	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia chiesa

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 2 di alto valore

Note CAPPELLA DI VALLINA

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS229

Precari

Identificativo nucleo CS229

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS230

Toponimo VALLINO

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 376

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 230C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	339	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS230

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS230

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 230A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	339	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità resede media

Elemento resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS230

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS230

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS231

Toponimo POGGIO A VALLE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 355

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - ANNESSO 1 E PRECARIO 1 NON PRESENTI IN MAPPA

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 231C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

forno

gazebo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
abbaino			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS231

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 231A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità resede alta

Elemento resede

forno

gazebo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS231

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 231P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale eternit

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS231

Identificativo nucleo **CS231**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS232

Toponimo POGGIO A VALLE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 354

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 232C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	64	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS232

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS232

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS233

Toponimo POGGIO A VALLE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 356

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 233C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	245	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS233

Identificativo nucleo **CS233**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS234

Toponimo POGGIO A VALLE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 357

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - ANNESSO 2 E PRECARIO 1 NON PRESENTI IN MAPPA

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 234C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	324	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS234

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS234

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 234A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	234	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS234

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS234

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 234A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia forno

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS234

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 234P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia serra

Materiale vetro

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS234

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS235

Toponimo POGGIO A VALLE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - NON RAPPRESENTATO IN MAPPA

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 235C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura lamiera

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS235

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS235

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS236

Toponimo POGGIO A VALLE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 347

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 06/10/2208

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 236C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

piscina

gazebo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS236

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS236

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS237

Toponimo POGGIO A VALLE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 346

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 237C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	56	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS237

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS237

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 237A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48		56

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS237

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS237

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 237A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	56	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Identificativo nucleo CS237

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 237P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS237

Identificativo nucleo CS237

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS238

Toponimo POGGIO A VALLE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - PRESENZA DI LAGO - ANNESSO NON RILEVABILE

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 238C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	340	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS238

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 238A001

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub

Identificativo nucleo CS238

48 340

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia

Destinazione d'uso

RESEDE

Tipologia resede

Elemento resede

Permeabilità resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura

Manto copertura

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio

Note SI INTRAVEDE SOLAMENTE NON VISIBILE E NON RILEVABILE

Immagini

Identificativo nucleo CS238

Precari

Identificativo nucleo CS238

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS239

Toponimo POGGIO A VALLE

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 239C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	394	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS239

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 239A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia forno

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS239

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS239

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS240

Toponimo

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale contrastante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note TRATTASI DI TETTOIA PER IMMAGAZZINAMENTO DEL FIENO PRESENTE LUNGO STRADA

DataRilievo 06/10/2208

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 240P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Identificativo nucleo CS240

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS240**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS241

Toponimo

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 362

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 241C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	14	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS241

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
cornici marcadavanzale			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS241

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 241A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44		14

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Identificativo nucleo CS241

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS241

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 241A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura fibrocemento/plastica

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
blocchi in cls	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS241

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 241P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS241

DATI GENERALI

Identificativo Precario 241P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS241

DATI GENERALI

Identificativo Precario 241P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS241

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS242

Toponimo

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 361

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 242C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	16	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS242

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 242A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	COPERTURA IN LAMIERA

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS242

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS242

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS243

Toponimo ARPIGELLA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 360

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 243C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	27	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS243

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
barbacane, merlature			
loggiati e/o porticati			
inferriate di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS243

Identificativo nucleo **CS243**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 243C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	293	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS243

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 243A001

Permanenza storico identitaria ☑

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44		294
44		399
44		401

PERIODIZZAZIONE

Identificativo nucleo CS243

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS243

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 243P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale cotto

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note COPERTURA IN MARSIGLIESI

Immagini

DATI GENERALI

Identificativo Precario 243P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS243

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS244

Toponimo VILLA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 365

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su crinale

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 244C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
45	107	
45	109	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura portoghesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS244

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 244A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
45	413	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura lamiera

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS244

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS244

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS245

Toponimo VILLA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 366

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su crinale

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 245C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
45	108	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Identificativo nucleo CS245

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS245

Identificativo nucleo **CS245**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS246

Toponimo VILLA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 368

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su crinale

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - ANNESSO 1 NON PRESENTE IN MAPPA - A META' ANCHE CLASSE MOSAICO PS BOSCO

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 246C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
45	21	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
cornici marcapiano			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS246

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 246A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porcilaia

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS246

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 246P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note COPERTURA IN MARSIGLIESI

Immagini

Identificativo nucleo CS246

DATI GENERALI

Identificativo Precario 246P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS246

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS247

Toponimo VILLA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 369

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su crinale

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo contrastante

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 247C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
45	170	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS247

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS247

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 247P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS247

DATI GENERALI

Identificativo Precario 247P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS247

DATI GENERALI

Identificativo Precario 247P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS248

Toponimo CASAVECCHIA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 343

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note ANNESSO 2 NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 06/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 248C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	70	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS248

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata			
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note IN PARTE ANCORA LAVORI IN CORSO

Immagini

Identificativo nucleo CS248

Identificativo nucleo **CS248**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 248C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	70	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità alta

Elementi resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS248

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 248A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
44	70	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Identificativo nucleo CS248

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS248

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 248A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS248

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS248**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS249

Toponimo

UTOE 8 Petroniano

Località LONDA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 273

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - PRECARIO 001 NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 15/10/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 249C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	92	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1950

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS249

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS249

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 249A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	92	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1950

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS249

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 249P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS249

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS250

Toponimo VACCHIETTA

UTOE 8 Petroniano

Località LONDA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 272

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note ANNESO 3 NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 15/10/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 250C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	79	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

gazebo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS250

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS250

Identificativo nucleo **CS250**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 250C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	230	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità media

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS250

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 250A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	231	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS250

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
visibile rialzamento della copertura rispetto alla quota di'imposta originaria	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS250

Identificativo nucleo CS250

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 250A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	229	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

pozzo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Pavimentazione resede	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS250

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS250

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 250A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede orto

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
blocchi in cls	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS250

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS250**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 250A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede orto

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura lamiera

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Tipologia	Colore
blocchi in cls	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS250

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS250**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 250A005

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	129	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede orto

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Identificativo nucleo CS250

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS250**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 250A006

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	82	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede orto

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Identificativo nucleo CS250

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS250**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 250A007

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede orto

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS250

Note CENTRALE TERMICA

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 250P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS250

Identificativo nucleo **CS250**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS251

Toponimo FORNACE

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 279

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto

Giacitura prevalente

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RAGGIUNGIBILE E NON VISIBILE

DataRilievo 15/10/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS252

Toponimo FORNACE

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 280

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 15/10/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 252C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	135	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità bassa

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS252

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 252P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS252

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS253

Toponimo FORNACE

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 277

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 15/10/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 253C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	137	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS253

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
gronda sporgente tradizionale o decorata	Cotto		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS253

Precari

Identificativo nucleo CS253

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS254

Toponimo FORNACE

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 278

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

mezzi pubblici/urbani

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 15/10/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 254C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	138	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS254

Precari

Identificativo nucleo CS254

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS255

Toponimo FORNACE

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 282

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 15/10/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 255C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	51	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1950

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità bassa

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS255

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Cemento		

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Intonaco		☐	☑	☐	
Pavimentazione resede		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS255

Identificativo nucleo CS255

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 255C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	51	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☑

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 1950

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità bassa

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Manto copertura marsigliesi

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Cotto		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS255

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 255P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Identificativo nucleo CS255

Ricostruito ☐ **Periodo di ricostruzione**

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca **Materiale** lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS255

DATI GENERALI

Identificativo Precario 255P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS255

DATI GENERALI

Identificativo Precario 255P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS256

Toponimo PIAN DI MONTE

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 292

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note A CAVVALLO FRA UTOE 7 3 UTOE 13

DataRilievo 15/10/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 256C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	74	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Cemento		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS256

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 256A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	74	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	beige

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS256

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS256**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 256A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	94	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede orto

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS256

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS256**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 256A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede orto

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS256

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 256P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale cotto

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS256

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS257

Toponimo IL BRANDINO

UTOE 13 Contea

Località CONTEA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 295

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 15/10/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 257C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60	164	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS257

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 257A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60	393	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1950

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS257

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS257

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 257A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60	450	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS257

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 257P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Identificativo nucleo CS257

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS257**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS258

Toponimo CASA BRANDINI

UTOE 13 Contea

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 294

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 15/10/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 258A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	86	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede orto

Elemento resede

Identificativo nucleo CS258

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS258

Precari

Identificativo nucleo CS258

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS259

Toponimo PODERE VIVAIO II - PONTE ROSSO

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 177

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 05/10/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 259C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	189	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 259A001

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Identificativo nucleo CS259

Foglio	Particella	Sub
30	189	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS259

Identificativo nucleo **CS259**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 259A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	189	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede orto

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS259

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS259**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 259A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	189	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS259

Valore storico-architettonico dell'edificio

Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS259**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 259A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	189	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico ricostruito

Identificativo nucleo CS259

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note TRATTASI DI CAPANNONE ARTIGIANALE

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 259P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia box auto

Materiale muratura

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note COPERTURA IN LAMIERA

Immagini

Identificativo nucleo CS259

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS260

Toponimo CASTAGNE DI SOTTO

UTOE 11 Dicomano Puccica - Scaffaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 327

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 15/10/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 260C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	71	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	
Pavimentazione resede		☑	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS260

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 260A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	71	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☑

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 1950

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Permeabilità resede alta

Elemento resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura marsigliesi

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☑	☐	
Pavimentazione resede	☑	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Identificativo nucleo CS260

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS260

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 260A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51		71

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☑	☐	
Pavimentazione resede	☑	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS260

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS260

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 260A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51		71

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☑	☐	
Intonaco	☑	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Identificativo nucleo CS260

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note PRESENZA DI CONCIMAIA NELLE VICINANZE

Immagini

Identificativo nucleo CS260

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 260A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51		71

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☑	☐	
Intonaco	☑	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Identificativo nucleo CS260

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS260

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS261

Toponimo IL MOLINUZZO

UTOE 5 Poggio a Valle

Località POGGIO A VALLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 363

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note TRATTASI DI EX NULINO TRASFORMATO IN ALLEVAMENTO DI VACCHE

DataRilievo 15/10/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 261C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
45	130	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS261

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 261A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☑

Forma diversa ☑

Periodo di ricostruzione 1970

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità resede alta

Elemento resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Manto copertura marsigliesi

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Identificativo nucleo CS261

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS261

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 261A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Tipologia	Colore
blocchi in cls	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS261

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS261**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 261A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia tettoia

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura lamiera

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Tipologia	Colore
altro	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS261

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS261**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 261A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia tettoia

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura lamiera

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Tipologia	Colore
altro	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS261

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 261P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS261

DATI GENERALI

Identificativo Precario 261P004

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini



Identificativo nucleo CS261

DATI GENERALI

Identificativo Precario 261P005

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS261

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS262

Toponimo PODERE LA COLOMBAIA

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 262C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	280	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

forno

gazebo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS262

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 262P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS262

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS263

Toponimo PODERE LA COLOMBAIA

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 263C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	234	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS263

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS263

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 263P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera/legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS263

DATI GENERALI

Identificativo Precario 263P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS263

DATI GENERALI

Identificativo Precario 263P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS263

DATI GENERALI

Identificativo Precario 263P004

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera/legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS263

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS264

Toponimo BOVANA

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 143

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 264C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	253	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS264

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 264A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Identificativo nucleo CS264

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	253	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	ETERNIT

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS264

Precari

Identificativo nucleo CS264

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS265

Toponimo BOVANA

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 142

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 265C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	27	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS265

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
barbacane, merlature			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS265

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS265

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS266

Toponimo BOVANA

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 141

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 266C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	24	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS266

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS266

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 266C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	22	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità alta

Elementi resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS266

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 266A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	23	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura lamiera

Numero piani max 2

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 1

Elementi architettonici e decorativi

Identificativo nucleo CS266

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS266

Identificativo nucleo **CS266**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS267

Toponimo

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località DICOMANO

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 196

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo contrastante

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 267C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	79	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS267

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS267

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 267A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura lamiera

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
altro	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS267

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS267**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 267A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura lamiera

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
altro	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS267

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 267P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS267

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS268

Toponimo PODERE LA COLOMBAIA

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 195

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - ANNESSI NON PRESENTI IN MAPPA

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 268C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
29	84	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità alta

Elementi resede

alberature di pregio

piscina

gazebo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Identificativo nucleo CS268

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
abbaino			
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☐	☑	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS268

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 268A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Permeabilità resede bassa

Elemento resede

alberature di pregio

piscina

gazebo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Identificativo nucleo CS268

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS268

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 268A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura lamiera

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS268

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS268

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS269

Toponimo VICOGNANA

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 182

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

scuola bus

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 269C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	116	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 4

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
colomabaia			
scala esterna			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	TRATTASI DI TINI IN CLS E RIMESSA
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS269

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS269

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS270

Toponimo PIGNANO

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 167

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 270C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	105	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS270

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 270A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	90	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS270

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS270**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS271

Toponimo PIGNANO

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RIUSCITI AD ARRIVARCI EFFETTUATO RILIEVO DAL POGGIO SUPERIORE

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 271A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	148	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Identificativo nucleo CS271

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS271

Identificativo nucleo **CS271**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS272

Toponimo PODERE GIOVI

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 170

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 272C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS272

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 272C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS272

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 272A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

Identificativo nucleo CS272

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS272

DATI GENERALI

Identificativo Precario 272P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS272

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS273

Toponimo PRATI FRULLI

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 176

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 273C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
40	19	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS273

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
barbacane, merlature			
loggiati e/o porticati			
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS273

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 273A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub

Identificativo nucleo CS273

40 19

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS273

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 273P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note COPERTURA IN COPPI

Immagini

Identificativo nucleo CS273

DATI GENERALI

Identificativo Precario 273P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS273

DATI GENERALI

Identificativo Precario 273P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS273

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS274

Toponimo IL RONCO

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 168

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 274C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	100	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede

Elementi resede

Permeabilità

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS274

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 274A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Identificativo nucleo CS274

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	100	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede

Elemento resede

Permeabilità resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS274

Precari

Identificativo nucleo CS274

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS275

Toponimo CASA NUOVA

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 147

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 275C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
38	8001	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

forno

gazebo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Identificativo nucleo CS275

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS275

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 275P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera/legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS275

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS276

Toponimo LA CELLA

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 155

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo contrastante

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO VISIBILE SOLAMENTE DA DIETRO ALBERI - PRESENZA DI ANNESSO MA NON RILEVABILE E FOTOGRAFABILE

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 276C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
31	87	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS276

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS276

DATI GENERALI

Identificativo Precario 276P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS276

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS277

Toponimo TIZZANO

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 160

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO NON FOTOGRAFABILE SULLA MAPPA PRESENZA DI DUE EDIFICI MA VISIBILE SOLAMENTE IL C001 VERIFICA VECCHIA SCHEDA

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 277C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
32	114	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS277

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS277

Identificativo nucleo CS277

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS278

Toponimo TIZZANO

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 161

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO FOTOGRAFABILE DA LONTANO SULLA MAPPA PRESENZA DI PIU' EDIFICI MA VISIBILE SOLAMENTE IL C001 E C002 VERIFICA VECCHIA

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 278C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
31	119	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS278

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS278

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 278C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
31	119	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità media

Elementi resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS278

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS278

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS279

Toponimo TIZZANO

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terreni di margine

Schedatura 1989 157

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO FOTOGRAFABILE DA LONTANO PER C001 2 ANNESSI NON VISIBILI MA PRESENTI IN MAPPA

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 279C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
32	69	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi

Identificativo nucleo CS279

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 3

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note CAPPELLA DI TIZZANO IN ADERENZA AL CORPO DELLA CASA COLONICA

Immagini

Identificativo nucleo CS279

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 279A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura fibrocemento/plastica

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
blocchi in cls	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS279

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS279

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 279A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
32		67

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto di impianto del 1939

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS279

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS279**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 279A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
32		67

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS279

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS279

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 279A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura fibrocemento/plastica

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS279

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS279**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS280

Toponimo VERRANO

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 158

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO FOTOGRAFABILE DA LONTANO PRECARI NON PRESENTI IN MAPPA

DataRilievo 31/10/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 280C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
32	33	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS280

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS280

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 280A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
32	33	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS280

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 280P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS280

DATI GENERALI

Identificativo Precario 280P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS280

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS281

Toponimo SESSOLA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 269

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - ANNESSO 1 NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 281C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	235	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Identificativo nucleo CS281

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 281A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Identificativo nucleo CS281

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura portoghesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico ricostruito

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS281

Precari

Identificativo nucleo CS281

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS282

Toponimo SESSOLA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 270

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 282C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	239	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS282

Precari

Identificativo nucleo CS282

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS283

Toponimo LAGO DI SOPRA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 267

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 07/01/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 283C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

gazebo

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)	Cemento		
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS283

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 283A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 2006

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

Identificativo nucleo CS283

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS283

Identificativo nucleo **CS283**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 283A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Identificativo nucleo CS283

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 283P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS283

DATI GENERALI

Identificativo Precario 283P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS283

DATI GENERALI

Identificativo Precario 283P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS283

DATI GENERALI

Identificativo Precario 283P004

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS283

DATI GENERALI

Identificativo Precario 283P005

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS283

DATI GENERALI

Identificativo Precario 283P006

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale muratura

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS283

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS284

Toponimo LAGO DI SOTTO

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 271

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 284C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	65	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale	Cemento		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS284

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 284A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57		64

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Identificativo nucleo CS284

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	
Pavimentazione resede	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS284

Identificativo nucleo **CS284**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS285

Toponimo

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 266

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO E DA LONTANO

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 285C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS285

DATI GENERALI

Identificativo Precario 285P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS285

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS286

Toponimo LA COSTA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 264

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 286C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
56	6	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS286

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS286

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 286A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico ricostruito

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Identificativo nucleo CS286

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS286**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 286A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS286

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS286

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS287

Toponimo LA GINESTRA - LA LOGGIA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 287C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
56	140	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Identificativo nucleo CS287

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS287

Identificativo nucleo **CS287**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS288

Toponimo LA GINESTRA - LA LOGGIA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 288C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
56	153	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Identificativo nucleo CS288

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS288

Identificativo nucleo **CS288**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS289

Toponimo LA GINESTRA - LA LOGGIA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 289C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
56	29	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Identificativo nucleo CS289

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS289

Identificativo nucleo **CS289**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS290

Toponimo LA GINESTRA - LA LOGGIA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 290C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
56	154	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Identificativo nucleo CS290

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS290

Identificativo nucleo **CS290**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS291

Toponimo LA GINESTRA - LA LOGGIA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 291C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
56	139	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Identificativo nucleo CS291

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS291

Identificativo nucleo **CS291**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS292

Toponimo LA GINESTRA - LA LOGGIA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 292C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
56	138	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS292

Identificativo nucleo **CS292**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS293

Toponimo LA GINESTRA - LA LOGGIA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 293C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
56	0	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura portoghesi

Identificativo nucleo CS293

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS293

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS294

Toponimo LA LOGGIA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note TRATTASI DI EDIFICIO ANCORA IN COSTRUZIONE CON REALIZZATE SOLAMENTE LE FONDAMENTA

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS295

Toponimo LA LOGGIA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 265

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 295C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
56	24	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS295

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS295

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 295A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
56	24	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Permeabilità resede alta

Elemento resede

alberature di pregio

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS295

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS295

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 295A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
56		24

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura

Manto copertura

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS295

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS295**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS296

Toponimo LA COSTA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 262

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note NON ACCESSIBILE (IL PROPRIETARIO NON HA FATTO ENTRARE) RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 296C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	145	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS296

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS296

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 296A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	145	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS296

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS296**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 296A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	145	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS296

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 296P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale cotto

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS296

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS297

Toponimo LA COSTA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 263

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note ANNESSO 1 NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 297C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	8	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS297

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS297

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 297A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57		8

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Permeabilità resede media

Elemento resede

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Manto copertura

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Identificativo nucleo CS297

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS297

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS298

Toponimo

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 250

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 298C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	128	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura

Identificativo nucleo CS298

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS298

Precari

Identificativo nucleo CS298

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS299

Toponimo

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 251

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 299C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	40	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS299

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS299

Precari

Identificativo nucleo CS299

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS300

Toponimo

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 252

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 300C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale	Cemento		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS300

Identificativo nucleo **CS300**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS301

Toponimo PALAZZO

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 248

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 301C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	86	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS301

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS301

Identificativo nucleo **CS301**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 301C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	97	
55	98	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità bassa

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS301

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 301A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	98	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore

Identificativo nucleo CS301

intonaco grigio

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 301P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Identificativo nucleo CS301

Tipologia tettoia

Materiale cotto

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS301

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS302

Toponimo CASA GARNIA

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 274

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note PRECARIO 1 NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 302C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
39	33	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS302

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS302

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 302A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
39		33

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS302

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS302

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 302A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
39	33	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS302

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 302P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS302

Identificativo nucleo **CS302**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS303

Toponimo PETRONIANO

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 261

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 303C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
56	15	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS303

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			
archi faccia vista	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS303

Identificativo nucleo **CS303**

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 303C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
56	10	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1920

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Pavimentazione resede		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS303

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS303

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS304

Toponimo

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale contrastante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note TRATTASI DI ANNESSO AGRICOLO

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 304A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede orto

Elemento resede

Permeabilità resede alta

Identificativo nucleo CS304

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura fibrocemento/plastica

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS304

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS305

Toponimo

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 305C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
56	104	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS305

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS305

Precari

Identificativo nucleo **CS305**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS306

Toponimo

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 260

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 306C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	155	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS306

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS306

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 306P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TRATTASI DI BOX AUTO

Immagini

Identificativo nucleo CS306

DATI GENERALI

Identificativo Precario 306P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TRATTASI DI PICCOLO MANUFATTO TIPO BAITA

Immagini

Identificativo nucleo CS306

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS307

Toponimo

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 258

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 307C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	237	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura portoghesi

Identificativo nucleo CS307

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS307

Precari

Identificativo nucleo CS307

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS308

Toponimo

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 259

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 308C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
57	236	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura

Identificativo nucleo CS308

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS308

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 308A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS308

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 308P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS308

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS309

Toponimo

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 253

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 07/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 309C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
55	89	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura portoghesi

Identificativo nucleo CS309

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS309

Precari

Identificativo nucleo CS309

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS310

Toponimo

UTOE 13 Contea

Località CONTEA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note RESENZA DI TABERNACOLO DI LATO ALL'EDIFICIO - PRECARI 1 E 2 NON PRESENTI IN MAPPA

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 310C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60	155	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS310

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
cancelli in ferro battuto di pregio			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS310

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 310P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS310

DATI GENERALI

Identificativo Precario 310P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale cotto

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TRATTASI DI BOX PER CAVALLO

Immagini

Identificativo nucleo CS310

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS311

Toponimo CROCE DI VIA

UTOE 13 Contea

Località CONTEA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 309

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note IN COMPLETO ABBANDONO

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 311C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60	94	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS311

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	
Basamento		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS311

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 311A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Pavimentazione resede	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS311

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico ricostruito

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS311

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 311A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porcilaia

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Identificativo nucleo CS311

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS311

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS312

Toponimo PINO

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 308

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note ANNESSO 1 IN COMPLETO ABBANDONO

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 312C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60	88	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS312

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS312

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 312A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60		88

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Identificativo nucleo CS312

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 312P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera/legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note TRATTASI DI GRUPPO DI BARACCHE/TETTOIE PER RICOVERO ANIMALI

Immagini

Identificativo nucleo CS312

Identificativo nucleo **CS312**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS313

Toponimo LE COLTRA

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 293

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note PRECARIO 1 NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 313C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	153	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS313

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
cancelli in ferro battuto di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS313

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 313A001

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	153	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☐

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità resede alta

Elemento resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS313

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 313P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS313

Identificativo nucleo **CS313**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS314

Toponimo I BASSI "LA FAME"

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 298

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note ANNESSO FUSO AL CORPO PRINCIPALE - PRECARIO 1 NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 314C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60	82	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS314

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS314

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 314P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale muratura

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS314

DATI GENERALI

Identificativo Precario 314P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS314

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS315

Toponimo BELLOSGUARDO

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 291

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note ANNESSO 2 NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 315C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	65	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS315

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 315A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Identificativo nucleo CS315

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
visibile rialzamento della copertura rispetto alla quota di'imposta originaria	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS315

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 315A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura lamiera

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS315

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS315**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS316

Toponimo MONTE

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 290

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 316C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	69	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS316

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS316

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 316A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59		69

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS316

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 316P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Identificativo nucleo CS316

Valore storico-architettonico dell'edificio

Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS316**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS317

Toponimo BELVEDERE

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 281

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note CORPO PRINCIPALE E ANNESSO 1 FORMANO UN UNICO CORPO - ANNESSO 1 NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 317C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	45	
59	146	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS317

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS317

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 317A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	145	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento	Cotto		
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS317

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico ricostruito

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS317

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS318

Toponimo CASA IL MONTE

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 283

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 318C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	24	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS318

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS318

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 318A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59		24

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Identificativo nucleo CS318

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS318**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS319

Toponimo CASA IL MONTE (CASTELLARE)

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 289

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 319C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	41	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS319

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)	Pietra		
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☑	☑	☐	
Pavimentazione resede		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS319

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 319A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	41	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Pavimentazione resede	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS319

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 319P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS319

Identificativo nucleo **CS319**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS320

Toponimo SALVATICOLLE

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 305

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 320C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60	346	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS320

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS320

Precari

Identificativo nucleo CS320

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS321

Toponimo SALVATICOLLE

UTOE 7 Frascole

Località CONTEA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 307

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 321C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60	500	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS321

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
torretta e/o loggia			
scala esterna			
cornici marcapiano			
barbacane, merlature			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	
Basamento		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini



Identificativo nucleo CS321

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 321A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60	449	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Identificativo nucleo CS321

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS321

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 321A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60	500	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia forno

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	VOLUME COPERTO IN LAMIERA

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS321

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS321

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 321A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60	449	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Superfici murarie esterne

Numero piani inferiori 0

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS321

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS321**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS322

Toponimo

UTOE 7 Frascole

Località CONTEA

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale contrastante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - CORPO PRINCIPALE 1 NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 322C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS322

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS322

Identificativo nucleo **CS322**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS323

Toponimo POGGIO BECONI

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 299

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note PROBABILE NUCLEO DEL XIX SECOLO

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 323C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60	33	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS323

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS323

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 323A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
60	33	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porcilaia

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Identificativo nucleo CS323

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	BARACCA IN LRGNO E LAMIERA

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS323

DATI GENERALI

Identificativo Precario 323P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS323

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS324

Toponimo PIAN DI CELLE

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 287

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 324C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58	86	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS324

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	SUI PORTONI DI INGRESSO

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS324

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 324A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58		86

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS324

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS324

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 324A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Identificativo nucleo CS324

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS324

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS325

Toponimo CANZAMA - PODERE BELVEDERE

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 245

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL014

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note PRESENZA DI ELEMENTO LAPIDEO SCOLPITO CON DATA 1936 (PROBABILE RISTRUTTURAZIONE)

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 325C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	110	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1936

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS325

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
cornici marcapiano			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS325

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 325A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
53	110	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1936

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS325

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☑	☐	☐	
Pavimentazione resede	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS325

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS326

Toponimo CASA VECCHIA

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 243

Vincoli

Tipologia nucleo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note PESANTE RISTRUTTURAZIONE - MANCA COLONICA VISIBILE NEL CATASTO LEOPOLDINO

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 326C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	140	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS326

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS326

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 326A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	140	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS326

Note TRATTASI DI BOX AUTO

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS327

Toponimo COLOMBAIOTTO

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 286

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note ANNESSI 1 E 2 NON PRESENTI IN MAPPA (BOSCO)

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 327C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58	148	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

pozzo

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
	PRESENZA DI LOGGIA AL SECONDO PIANO ORA TAMPONATA

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS327

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 327A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58	148	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia porcilaia

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

pozzo

Identificativo nucleo CS327

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS327

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 327A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58	148	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità resede alta

Elemento resede

pozzo

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☑

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico rudere

Stato di conservazione morfotipologico basso

Identificativo nucleo CS327

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 327P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS327

Identificativo nucleo CS327

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS328

Toponimo CASETTA

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 284

Vincoli

Tipologia nucleo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON EFFETTUATO IL RILIEVOIN QUANTO SIAMO STATI ALLONTANATI DALLA PROPRIETA'

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS329

Toponimo SAN GIUSEPPE

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 288

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note IN RISTRUTTURAZIONE - COSTRUZIONE DI SCANNAFOSO

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 329C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	29	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS329

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
superfetazione aggiunta di uno o più piani abitabili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS329

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 329P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS329

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS330

Toponimo VICIGLIANO

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 120

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RILEVABILE NEANCHE DA LONTANO IN QUANTO CHIUSO E NON VISIBILE

DataRilievo 19/11/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS331

Toponimo

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 209

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 331C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	275	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS331

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)	Cemento		

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS331

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 331A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	275	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS331

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS331

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 331A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	275	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS331

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS331

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS332

Toponimo VENIE DI SOTTO

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 236

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 332C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	350	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS332

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista	Cotto		

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS332

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 332A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	175	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento	Cemento		

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS332

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS332

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 332A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico basso

Identificativo nucleo CS332

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS332

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS333

Toponimo VENIE DI SOTTO

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 235

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 333C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	169	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS333

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS333

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 333A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54		1

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS333

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS333

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 333A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS333

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS333

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS334

Toponimo

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 190

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO E DA LONTANO

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 334C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede

Elementi resede

Permeabilità

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS334

Precari

Identificativo nucleo CS334

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS335

Toponimo

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 189

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 335C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	270	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS335

Numero piani max 2

Numero piani inferiori

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☑	☐	
Intonaco		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS335

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 335A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	270	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Pavimentazione resede	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS335

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS335

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 335A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	25	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Identificativo nucleo CS335

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS335

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS336

Toponimo

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale contrastante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note TRATTASI DI BARACCA CONDONATA

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 336C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS336

Identificativo nucleo **CS336**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS337

Toponimo

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 239

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO - PRECARIO NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 337C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS337

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS337

DATI GENERALI

Identificativo Precario 337P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS337

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS338

Toponimo LA CELLA

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 238

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note SUL C001 E' PRESENTE UNA TARGA DI MARMO CON RIPORTANTE DATAZIONE "CELLA 1921"

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 338C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	51	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1921

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS338

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS338

Identificativo nucleo CS338

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 338C002

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	195	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Ricostruito ☑

Forma diversa ☐

Periodo di ricostruzione 1920

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Permeabilità media

Elementi resede

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Manto copertura coppi ed embrici

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS338

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 338A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Identificativo nucleo CS338

Foglio	Particella	Sub
54	51	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1920

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura fibrocemento/plastica

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	
blocchi in cls	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS338

Identificativo nucleo **CS338**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 338A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	284	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1920

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS338

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS338

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 338A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	195	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1920

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS338

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS338**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 338A004

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	grigio

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS338

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS338**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS339

Toponimo VIGNA DI SOPRA

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 237

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note SU C001 PRESENA DI TARGA IN MARMO CON SCRITTO "VENIA 1920" - NEL RESEDE PRESENZA DI TABERNACOLO

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 339C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	9	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1920

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS339

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)	Cemento		
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☐	☑	PERSIANE IN ALLUMINIO

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS339

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 339A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	190	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1920

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia stalla

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS339

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS339

Identificativo nucleo **CS339**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS340

Toponimo CASTEL DEL POZZO

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 246

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note PRESENZA DI TABERNACOLO NEL RESEDE DELNUCLEO - ORIGINARIAMENTE VI SORGEVA LA FORTIFICAZIONE DI CASTEL DEL POZZO

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 340C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	165	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
abbaino			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)	Pietra		
elementi decorativi lapidei scolpiti di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS340

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 340A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub

Identificativo nucleo CS340

54 165

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS340

Identificativo nucleo **CS340**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 340A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	165	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento	Pietra		
archi faccia vista	Cotto		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Identificativo nucleo CS340

Valore storico-architettonico dell'edificio

Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS340

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS341

Toponimo

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale contrastante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO NON VISIBILE

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 341C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	205	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS341

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS341

Identificativo nucleo **CS341**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS342

Toponimo

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 240

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note PRECARIO 001 NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 342C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	158	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS342

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS342

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 342P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Identificativo nucleo CS342

Immagini

Identificativo nucleo **CS342**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS343

Toponimo LA TORRE

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 175

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note ANNESSO002 NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 343C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
40	36	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS343

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS343

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 343A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
40	62	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Identificativo nucleo CS343

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
visibile rialzamento della copertura rispetto alla quota di'imposta originaria	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS343

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 343A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
40	71	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Identificativo nucleo CS343

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS343**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 343A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico ristrutturazione recente

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Identificativo nucleo CS343

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS343

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS344

Toponimo TREPIANO

UTOE 7 Frascole

Località FRASCOLE

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 247

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 344C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58	24	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS344

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS344

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 344A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
58		24

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS344

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo **CS344**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS345

Toponimo PODERE STOPPIACCE

UTOE 8 Petroniano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 241

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO E LONTANO - CONTROLLARE FOTO AEREA SAGOMA NON CORRISPONDENTE

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 345C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
54	75	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS345

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 345A001

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Permanenza storico identitaria ☐

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub

Identificativo nucleo CS345

54 75

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS345

Precari

Identificativo nucleo CS345

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS346

Toponimo IL PALAGIO

UTOE 12 Dicomano Centro - Piandrati

Località DICOMANO

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 207

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 346C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	60	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS346

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 2

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
colomabaia			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 3 di valore

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS346

Identificativo nucleo **CS346**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS347

Toponimo

UTOE 12 Dicomano Centro - Piandrati

Località DICOMANO

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 206

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 347C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
28	270	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
cornici marcapiano			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS347

Precari

Identificativo nucleo CS347

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS348

Toponimo IL FRITTELLI

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località DICOMANO

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 204

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale contrastante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note TRATTASI DI ACQUEDOTO NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 348C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia capannone industriale

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede

Elementi resede

Permeabilità

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura tetto piano

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS348

Identificativo nucleo **CS348**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS349

Toponimo

UTOE 12 Dicomano Centro - Piandrati

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale contrastante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 03/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 349A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	327	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede orto

Elemento resede

Identificativo nucleo CS349

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS349

Identificativo nucleo **CS349**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS350

Toponimo PASSERINI

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 179

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note PRECARIO NON FOTOGRAFABILE

DataRilievo 07/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 350C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	108	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
cornici marcadavanzale			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS350

DATI GENERALI

Identificativo Precario 350P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS350

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS351

Toponimo

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 351

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note TRATTASI DI CENTRALE IDROELETTRICA DELL'ENEL - DA NOTARE LA PESCAIA SUPERIORE DALLA QUALE VIENE PRESA L'ACQUA

DataRilievo 07/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 351C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	110	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia capannone industriale

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS351

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
cornici marcapiano			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS351

Identificativo nucleo **CS351**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS352

Toponimo PASSERINI

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 185

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 07/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 352C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	107	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità bassa

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale	Pietra		
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS352

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 352A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	106	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede nulla

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura fibrocemento/plastica

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
blocchi in cls	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS352

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 352P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS352

Identificativo nucleo **CS352**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS353

Toponimo PASSERINI

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 184

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo contrastante

Note NUCLEO FUORI DAL PLESSO 24

DataRilievo 07/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 353C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	
Intonaco		☐	☑	☐	
Pavimentazione resede		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS353

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 353P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale eternit

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS353

DATI GENERALI

Identificativo Precario 353P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale eternit

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS353

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS354

Toponimo PASSERINI

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 180

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

mezzi pubblici interurbani

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note CENTRALE IDROELETTRICA DELL'ENEL (UFFICI?) POSIZIONATI SUL BORDO DELLA PESCAIA - ANNESSO 001 NON PRESENTE IN MAPPA

DataRilievo 07/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 354C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Vincoli

Rilievo anni80

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
30	101	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS354

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizio nale			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 354A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Identificativo nucleo CS354

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede bassa

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS354

Precari

Identificativo nucleo CS354

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS355

Toponimo PODERE CASINA

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 178

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note

DataRilievo 07/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 355C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
41	22	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS355

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☐	☐	
Basamento		☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS355

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS355

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS356

Toponimo PODERE CASETTA

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 188

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note PRECARIO NON FOTOGRAFABILE

DataRilievo 07/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 356C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
41	13	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS356

DATI GENERALI

Identificativo Precario 356P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS356

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS357

Toponimo IL CAVALIERE

UTOE 7 Frascole

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 187

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RILEVABILE IN QUANTO NON ACCESSIBILE - STRADA CHIUSA

DataRilievo 07/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS358

Toponimo PETROGNANO

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 43

Vincoli

Tipologia nucleo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL001

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RILEVABILE IN QUANTO NON ACCESSIBILE - STRADA CHIUSA

DataRilievo 07/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS359

Toponimo PETROGNANO

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 44

Vincoli

Tipologia nucleo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL001

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RILEVABILE IN QUANTO NON ACCESSIBILE - STRADA CHIUSA

DataRilievo 07/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS360

Toponimo IL LINARI

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 18

Vincoli

Tipologia nucleo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RILEVABILE IN QUANTO NON ACCESSIBILE - STRADA CHIUSA

DataRilievo 07/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS361

Toponimo LA CAPRAIA

UTOE 6 Celle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 312

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RILEVABILE IN QUANTO NON ACCESSIBILE - STRADA CHIUSA

DataRilievo 07/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS362

Toponimo LA CUNA

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 74

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 10/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 362C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
16	25	
16	26	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS362

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
barbacane, merlature			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS362

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 362C002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
16	29	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS362

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 362A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

Identificativo nucleo CS362

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia forno

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 9 di interesse storico testimoni

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS362

DATI GENERALI

Identificativo Precario 362P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS362

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS363

Toponimo LA BANCA

UTOE 1 Giogo di Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 11

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 10/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 363C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
10	389	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☑

Periodo di ricostruzione 1990

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS363

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS363

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS363

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS364

Toponimo PODERE MOLIN DI MARCO (FOSSO)

UTOE 2 Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Formazioni ripariali e golenali

Schedatura 1989 76

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Sul fiume

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note POSIZIONE INTERESSANTE AL DI LA DEL TORRENTE CON PONTICELLO DI ACCESSO

DataRilievo 10/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 364C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
17	133	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS364

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS364

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 364A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
17	133	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS364

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 364P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note COPERTURA CON VEGETALI

Immagini

Identificativo nucleo CS364

DATI GENERALI

Identificativo Precario 364P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale cotto

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note PRESENZA DI CAPRIATE IN LEGNO

Immagini

Identificativo nucleo CS364

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS365

Toponimo PODERE LA FONTE (SORGENTE)

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 104

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note NON ACCESSIBILE RILIEVO DA ESTERNO

DataRilievo 10/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 365C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
26	73	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS365

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)	Cemento	bianco	

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	PRESENZA DI PIU' CORPI DI CUI UNO IN BLOCCHI CLS

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS365

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 365A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
26		73

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS365

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS365

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS366

Toponimo CASA GARDO

UTOE 1 Giogo di Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 28

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note ON RILEVABILE IN QUANTO NON ACCESSIBILE - STRADA CHIUSA

DataRilievo 10/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS367

Toponimo PIANACCIO

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 382

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note ON RILEVABILE IN QUANTO NON ACCESSIBILE

DataRilievo 10/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS368

Toponimo PODERE SAN BUCETO

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 114

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note ON RILEVABILE IN QUANTO NON ACCESSIBILE

DataRilievo 10/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS369

Toponimo PODERE MONTE

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terreni di margine

Schedatura 1989 110

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso PL031

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note NON RAGGIUNGIBILE STRADA INACCESSIBILE

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS370

Toponimo CASA VITA

UTOE 1 Giogo di Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 3

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RAGGIUNGIBILE STRADA INACCESSIBILE

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Andrea Bani

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS371

Toponimo CAMUGEMOLI

UTOE 1 Giogo di Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terreni di margine

Schedatura 1989 4

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RAGGIUNGIBILE STRADA INACCESSIBILE

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS372

Toponimo CASA RICAI

UTOE 1 Giogo di Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 55

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Giacitura prevalente Su versante

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RAGGIUNGIBILE STRADA INACCESSIBILE

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS373

Toponimo IL POGGIO

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 97

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 373C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	101	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS373

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento o disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di terrazzini o balconi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS373

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 373A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	101	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☑	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS373

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS373

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 373A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
20	101	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico lavori in corso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Identificativo nucleo CS373

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 373P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS373

DATI GENERALI

Identificativo Precario 373P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

DATI GENERALI

Identificativo Precario 373P003

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS373

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS374

Toponimo

UTOE 3 Poggio Orticaia

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 98

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 374C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
26	25	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villa

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura altro

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS374

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	giallo

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
zoccolature angolari a rilievo di tipo tradizionale	Pietra		
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)	Pietra		
aperture di particolare interesse (monofore, bifore trifore)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS374

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 374A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
26	79	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

piscina

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			
archi faccia vista			
archetti a vista di scarico sulle aperture			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS374

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS374

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS375

Toponimo PODERE LE VIGNOLE

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 159

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 375C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
32	3	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa rurale

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità media

alberature di pregio

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS375

Numero piani max 3

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)	Cemento		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/testimoniale

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS375

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 375A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
32	108	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento	Cemento		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Identificativo nucleo CS375

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS375**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 375A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
32	108	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	bianco

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento	Pietra		

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Identificativo nucleo CS375

Note

Immagini

Identificativo nucleo **CS375**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 375A003

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
32		9

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di tettoie o simili	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Identificativo nucleo CS375

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS375

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS376

Toponimo CAMPO BRUNO

UTOE 4 Poggio s.ta Croce

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Aree agricole

Schedatura 1989 127

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo coerente

Note ESEGUUITO RILIEVO DA LONTANO IN QUANTO LA PROPRIETA' NON HA DATO ILPERMESSO AD EFFETTUARE IL RILIEVO

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 376C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
25	100	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS376

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Note

Immagini

Corpo secondario

Identificativo nucleo CS376

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 376A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
25	100	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 6 di interesse architettonico o morfologico

Identificativo nucleo CS376

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 376P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario Catasto '53/presente nel 54 (volo GAI)

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale lamiera

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS376

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS377

Toponimo PODERE LA CELLA

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 156

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale coerente

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note RILIEVO DA ESTERNO IN QUANTO RESEDE CHIUSO

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 377C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
31	27	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a padiglione

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS377

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
scala esterna			
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
bassorilievi ceramici di pregio			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS377

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 377A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
31		26

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso servizi/attrezzature pubbliche o private

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Identificativo nucleo CS377

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	
Intonaco	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☑

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 377P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

Identificativo nucleo CS377

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS377

DATI GENERALI

Identificativo Precario 377P002

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia tettoia

Materiale plastica

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS377

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS378

Toponimo CASA MACINE

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 171

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RAGGIUNGIBILE STRADA INACCESSIBILE

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS379

Toponimo LE POGGIOLA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terreni di margine

Schedatura 1989 370

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 379C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
45	34	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

forno

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS379

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
barbacane, merlature			
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS379

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 379A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
45		34

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia fienile

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elemento resede

Permeabilità resede alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
muratura in pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi non in aggetto	
modifica delle aperture	

Degrado strutturale

Identificativo nucleo CS379

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 5 di modesto interesse arch. o storico/test

Note PRESENZA DI NUOVO CORPO SU UN FIANCO

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS379

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS380

Toponimo PRUNETA

UTOE 5 Poggio a Valle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 334

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente In pianura

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale qualificante

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo qualificante

Note

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 380C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☑

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
48	151	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio Catasto Leopoldino

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia casa colonica

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede aia

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura coppi ed embrici

Identificativo nucleo CS380

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco e/o mattoni-pietra a vista	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)	Pietra		
loggiati e/o porticati			

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Infissi		☑	☑	☐	
Intonaco		☑	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Tipologia	Note
aggiunta di corpi chiusi in aggetto	

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico degrado fisico grafe ed evident

Stato di conservazione morfotipologico alto

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS380

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 380A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso produttivo agricolo/artigianale/industriale

RESEDE

Tipologia resede orto

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
blocchi in cls	

Elementi architettonici e decorativi

Identificativo nucleo CS380

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 8 incompatibili con il contesto

Note

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS380

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS381

Toponimo GHETTO DI CELLE

UTOE 6 Celle

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989 321

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note RILIEVO DA ESTERNO IN QUANTO RESEDE CHIUSO

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 381C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
51	262	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità media

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura marsigliesi

Identificativo nucleo CS381

Numero piani max 2

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
intonaco	

Elementi architettonici e decorativi

Tipologia	Materiale	Colore	Note
riquadrature di porte e finestre in pietra, in cemento e disegnati (lunette, timpani, ecc)			
archi faccia vista			

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico medio

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

Precari

Identificativo nucleo CS381

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS382

Toponimo UGNANA

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989 172

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RAGGIUNGIBILE STRADA INACCESSIBILE

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS383

Toponimo PRATO AL VINCO

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terreni di margine

Schedatura 1989 173

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RAGGIUNGIBILE STRADA INACCESSIBILE

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS384

Toponimo CAPPELLA DI TIZZANO

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Bosco

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RAGGIUNGIBILE STRADA INACCESSIBILE

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS385

Toponimo CASA AL TRONCO

UTOE 1 Giogo di Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terreni di margine

Schedatura 1989 1

Vincoli

Tipologia nucleo Insieme di edifici singo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RAGGIUNGIBILE STRADA INACCESSIBILE

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Lorenzo Ceccherelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS386

Toponimo CA' MARTINO

UTOE 1 Giogo di Corella

Località

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terreni di margine

Schedatura 1989 2

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☑

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Visuale aperta

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note NON RAGGIUNGIBILE STRADA INACCESSIBILE

DataRilievo 17/12/2008

Rilevatore Federico Frittelli

Corpo principale

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS387

Toponimo

UTOE 7 Frascole

Località Frascole

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edificio singolo

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

mezzi privati

Rapporti tra gli elementi del nucleo

Note trattasi di casa mobile, condonata come civile abitazione, in legno e materiali diversi

DataRilievo 15/06/2011

Rilevatore Daniela Anceschi

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 387A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
59	157	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia villetta unifamiliare

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede giardino

Elementi resede

Permeabilità alta

alberature di pregio

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura falde a capanna

Manto copertura lamiera

Identificativo nucleo CS387

Numero piani max 0

Numero piani inferiori 0

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
legno	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-buono

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Identificativo nucleo CS387

Corpo secondario

Precari

DATI GENERALI

Identificativo Precario 387P001

Riferimenti catastali

Invariante Piano Strutturale ☐

PERIODIZZAZIONE

Datazione precario dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E MATERIALE

Tipologia baracca

Materiale plastica/legno

Valore storico-architettonico dell'edificio Consistenze temporanee di classe 11

Note casetta per attrezzi, in legno di recente costruzione, in buone condizioni

Immagini

Identificativo nucleo CS387

Identificativo nucleo **CS387**

DATI GENERALI

Identificativo nucleo CS388

Toponimo Frascole

UTOE 9 Badia ad Agnano

Località Piandrati

Schedatura A2

Classe mosaico PS Terre di mezzo

Schedatura 1989

Vincoli

Tipologia nucleo Edifici aggregati

Vincolo idrogeologico ex R.D. 23--/23 ☐

Vincolo Paesaggistico Ambientale ☐

Identificativo plesso

Caratteri contesto Circondata dal bosc

Giacitura prevalente Su versante

Raggiungibilità con mezzi di trasporto

Rapporti nel contesto paesistico-ambientale neutro

Rapporti tra gli elementi del nucleo neutro

Note

DataRilievo 20/12/2013

Rilevatore Daniela Anceschi

Corpo principale

DATI GENERALI

Identificativo Corpo Principale 388C001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	489	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia annesso

Destinazione d'uso residenziale, civile e/o rurale

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elementi resede

Permeabilità alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura coppi ed embrici

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Colore	Mancant	Deteriorat	Incongrue	Note
Intonaco		☐	☑	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico

Valore storico-architettonico dell'edificio Edifici di classe 7 privi di nteresse o di origine recente

Note

Immagini

Corpo secondario

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 388A001

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Identificativo nucleo CS388

Foglio	Particella	Sub
42	665	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura lamiera

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☐	☑	☐	
Intonaco	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note baracca condonata

Immagini

Identificativo nucleo CS388

Identificativo nucleo **CS388**

DATI GENERALI

Identificativo Annesso 388A002

Permanenza storico identitaria ☐

Invariante Piano Strutturale ☐

Schedatura A2

Rilievo anni80

Vincoli

Notifica 1089/39 ☐

Assimilato 1089/39 ☐

Riferimenti catastali

Foglio	Particella	Sub
42	490	

PERIODIZZAZIONE

Datazione edificio dopo Catasto anni '70

Forma diversa ☐

Ricostruito ☐

Periodo di ricostruzione

TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO

Tipologia edilizia rimessa attrezzi/ricovero animali

Destinazione d'uso in abbandono/inutilizzato

RESEDE

Tipologia resede cortile

Elemento resede

Permeabilità resede alta

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'EDIFICIO

Copertura unica falda

Manto copertura lamiera

Numero piani max 1

Numero piani inferiori 1

Superfici murarie esterne

Tipologia	Colore
mattoni facciavista	

Elementi architettonici e decorativi

Degrado architettonico e incongruità

Tipologia	Mancante	Deteriorato	Incongruente	Note
Infissi	☑	☐	☐	

Alterazioni morfo-tipologiche

Degrado strutturale

Copertura completamente o parzialmente crollata ☐

Muratura perimetrale completamente o parzialmente crollata ☐

Lavori in corso ☐

Stato di conservazione architettonico medio-scarso

Stato di conservazione morfotipologico basso

Identificativo nucleo CS388

Valore storico-architettonico dell'edificio Volumi secondari di classe 10 privi di interesse o di origine

Note baracca condonata

Immagini

Precari

Identificativo nucleo CS388