

REGOLAMENTO URBANISTICO Quadro conoscitivo

Repertorio delle strade vicinali



Febbraio 2014

Gruppo di progetto

Arch. Daniela Anceschi, progettista, coordinatrice

Arch. Adalgisa Rubino, progettista, consulente per le analisi territoriali e per la progettazione paesaggistico-ambientale

Dott.ssa Ilaria Scatarzi, consulente per il processo di informatizzazione e per gli aspetti agronomico-forestali

Dott. Geologo Michele Sani, consulente per le indagini geologiche, geomorfologiche e del rischio sismico

Arch. Furio Biagioli, Responsabile del procedimento

Geom. Antonio Nencetti, Garante dell'informazione



COMUNE DI DICOMANO

n.1 - Strada Vicinale della Cuna

Scheda di rilevamento															
Tratto n.	Dati		Tipologia			Contesto			Fondo stradale		Percorribilità	Presenza di manufatti			
	lunghezza	pendenza	crinale	mezza costa	fondovalle	agricolo	boscato	urbanizzato	Tipo	Stato di conservazione	tipo	Muri di sostegno	idraulici	tabernacoli	altro
n.1	1281			X		X			Asfalto	Buono	Carrabile	Scarpata		X	
	Note e rif. foto: VI001														
n.2	678			X			X		Asfalto	Buono	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI002														
n.3	362			X			X		Asfalto	Buono	Carrabile				
	Note e rif. foto: VI003														
n.4	521			X		X			Asfalto	Buono	Carrabile				
	Note e rif. foto: VI004														









n.2 - Strada Vicinale della Villa

Tratto n.	Dati		Tipologia			Contesto			Fondo stradale		Percorribilità	Presenza di manufatti				
	lunghezza	pendenza	crinale	mezza costa	fondovalle	agricolo	boscato	urbanizzato	Tipo	Stato di conservazione	tipo	Muri di sostegno	idraulici	tabernacoli	altro	
n.1	184			X		X			Strada Bianca	Medio	Carrabile con fuoristrada			X		
	Note e rif. foto: VI031															
n.2	341			X		X			Strada Bianca	Medio	Carrabile con fuoristrada					
	Note e rif. foto: VI032															
n.3	89			X		X			Strada Bianca	Buono	Carrabile					
	Note e rif. foto: VI033															
n.4	659			X			X		Terra	Pessimo	Pedonale					
	Note e rif. foto: Strada scomparsa, trasformata in sentiero nel bosco – VI034															











n.4 - Strada Vicinale delle Vallodole

Tratto n.	Dati		Tipologia			Contesto			Fondo stradale		Percorribilità	Presenza di manufatti			
	lunghezza	pendenza	crinale	mezza costa	fondovalle	agricolo	boscato	urbanizzato	Tipo	Stato di conservazione	tipo	Muri di sostegno	idraulici	tabernacoli	altro
n.1	331				X		X		Strada Bianca	Buono	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: Alla fine del tratto 1 un cancello impedisce di continuare - VI008														
n.2	1087			X		X	X		Terra	Cattivo	Pedonale				
	Note e rif. foto: Strada ridotta ad un sentiero che passa per i campi e per zone buscate, spesso non distinguibile – VI039														
n.3	903			X			X		Strada Bianca	Medio	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI040														
n.4	357			X		X	X		Strada Bianca	Medio	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI041														
n.5	558			X			X		Strada Bianca	Medio	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI042														
n.6	260			X		X			Strada Bianca	Buono	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI009														
n.7	614			X			X		Strada Bianca	Buono	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI010														















n.5 - Strada Vicinale di Poggio a Valle
--

Tratto n.	Dati		Tipologia			Contesto			Fondo stradale		Percorribilità	Presenza di manufatti			
	lunghezza	pendenza	crinale	mezza costa	fondovalle	agricolo	boscato	urbanizzato	Tipo	Stato di conservazione	tipo	Muri di sostegno	idraulici	tabernacoli	altro
n.1	90			X			X		Asfalto	Medio	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI011														
n.2	254			X		X	X		Strada Bianca	Medio	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: Vi012														
n.3	209			X		X	X		Cemento Lavato	Buono	Carrabile				
	Note e rif. foto: VI013														
n.4	72			X		X	X		Cemento Lavato	Buono	Carrabile				
	Note e rif. foto: VI014														
n.5	340			X		X	X		Cemento Lavato	Buono	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto:VI015														











n.6 - Strada Vicinale di Gello

Tratto n.	Dati		Tipologia			Contesto			Fondo stradale		Percorribilità	Presenza di manufatti			
	lunghezza	pendenza	crinale	mezza costa	fondovalle	agricolo	boscato	urbanizzato	Tipo	Stato di conservazione	tipo	Muri di sostegno	idraulici	tabernacoli	altro
n.1	522			X			X		Asfalto	Buono	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI016														
n.2	197			X		X	X		Asfalto	Buono	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: Vi017														
n.3	359			X		X	X		Asfalto	Buono	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI018														
n.4	484			X		X	X		Asfalto	Buono	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI019														









n.7 - Strada Vicinale della Pieve

Tratto n.	Dati		Tipologia			Contesto			Fondo stradale		Percorribilità	Presenza di manufatti			
	lunghezza	pendenza	crinale	mezza costa	fondovalle	agricolo	boscato	urbanizzato	Tipo	Stato di conservazione	tipo	Muri di sostegno	idraulici	tabernacoli	altro
n.1	344				X			X	Lastricato in pietra	Buono	Carrabile	Muri a secco			
	Note e rif. foto: VI020														
n.2	113				X	X	X		Asfalto	Buono	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: Vi021														





n.8 - Strada Vicinale della Villa

Tratto n.	Dati		Tipologia			Contesto			Fondo stradale		Percorribilità	Presenza di manufatti			
	lunghezza	pendenza	crinale	mezza costa	fondovalle	agricolo	boscato	urbanizzato	Tipo	Stato di conservazione	tipo	Muri di sostegno	idraulici	tabernacoli	altro
n.1	474			X			X		Strada Bianca	Cattivo	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI022														
n.2	901			X			X		Strada Bianca	Cattivo	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: Vi023														
n.3	1074			X			X		Asfalto	Medio	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI024														
n.4	452			X		X	X		Asfalto	Buono	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI025														
n.5	623			X		X			Asfalto	Buono	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI026														
n.6	262			X		X	X		Asfalto	Buono	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI027														













n.9 - Strada Vicinale di Vicolagna

Tratto n.	Dati		Tipologia			Contesto			Fondo stradale		Percorribilità	Presenza di manufatti			
	lunghezza	pendenza	crinale	mezza costa	fondovalle	agricolo	boscato	urbanizzato	Tipo	Stato di conservazione	tipo	Muri di sostegno	idraulici	tabernacoli	altro
n.1	112				X	X	X		Cemento	Cattivo	Carrabile	Scarpata			
Note e rif. foto: VI028															



n.10 - Strada Vicinale di Tizzano

Tratto n.	Dati		Tipologia			Contesto			Fondo stradale		Percorribilità	Presenza di manufatti			
	lunghezza	pendenza	crinale	mezza costa	fondovalle	agricolo	boscato	urbanizzato	Tipo	Stato di conservazione	tipo	Muri di sostegno	idraulici	tabernacoli	altro
n.1	363				X	X			Strada Bianca	Medio	Carrabile				
	Note e rif. foto: VI029														
n.2	363			X			X		Strada Bianca	Cattivo	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: Vi030														
n.3	718			X			X		Strada Bianca	Cattivo	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI006														







n.11 - Strada Vicinale di Corella Vecchia

Tratto n.	Dati		Tipologia			Contesto			Fondo stradale		Percorribilità	Presenza di manufatti			
	lunghezza	pendenza	crinale	mezza costa	fondovalle	agricolo	boscato	urbanizzato	Tipo	Stato di conservazione	tipo	Muri di sostegno	idraulici	tabernacoli	altro
n.1	979			X			X		Asfalto	Medio	Carrabile				
Note e rif. foto: VI035															



n.12 - Strada Vicinale di Poggiali

Tratto n.	Dati		Tipologia			Contesto			Fondo stradale		Percorribilità	Presenza di manufatti			
	lunghezza	pendenza	crinale	mezza costa	fondovalle	agricolo	boscato	urbanizzato	Tipo	Stato di conservazione	tipo	Muri di sostegno	idraulici	tabernacoli	altro
n.1	204			X		X			Asfalto	Medio	Carrabile	A secco			
	Note e rif. foto: VI036														
n.2	195			X			X	X	Strada Bianca	Medio	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: Vi037														
n.3	488			X			X		Strada Bianca	Cattivo	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI038														







n.13 - Strada Vicinale di Frascole

Tratto n.	Dati		Tipologia			Contesto			Fondo stradale		Percorribilità	Presenza di manufatti			
	lunghezza	pendenza	crinale	mezza costa	fondovalle	agricolo	boscato	urbanizzato	Tipo	Stato di conservazione	tipo	Muri di sostegno	idraulici	tabernacoli	altro
n.1	242			X		X	X		Asfalto	Medio	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI043														
n.2	204			X			X		Asfalto	Medio	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: Vi044														
n.3	406			X		X	X		Asfalto	Buono	Carrabile	Scarpata			
	Note e rif. foto: VI045														
n.4	384			X		X	X		Asfalto	Buono	Carrabile	Scarpata		X	X
	Note e rif. foto: Colonne a bordo starda a segnalare ingresso Villa Il Poggio - VI046														
n.5	321			X		X	X		Strada Bianca	Buono	Carrabile				
	Note e rif. foto:VI047														











n.14 - Strada Vicinale di Fostia

Tratto n.	Dati		Tipologia			Contesto			Fondo stradale		Percorribilità	Presenza di manufatti			
	lunghezza	pendenza	crinale	mezza costa	fondovalle	agricolo	boscato	urbanizzato	Tipo	Stato di conservazione	tipo	Muri di sostegno	idraulici	tabernacoli	altro
n.1	457			X		X	X		Terra	Cattivo	Pedonale				
Note e rif. foto: Strada ridotta a sentiero, che attraversa campi e bosco - VI048, VI049															



